

Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

PROJEKT

Bassänger

Rapport avseende tillsynsprojekt 2021



Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

Syfte och mål

Syftet med projektet var att identifiera aktuella bassänganläggningar och genomföra tillsyn inom områdena hälsoskydd och miljöskydd.

Bakgrund

Bassängbad tillhör kategorin anmälningspliktiga verksamheter. Ny vägledning och föreskrifter har kommit från Folkhälsomyndigheten med många nya krav för verksamheterna. Vid tillsyn av bassängbad låg därför tyngdpunkten på att kartlägga och informera om vilka krav som gäller för verksamheten och som kommer att följas upp vid nästa tillsynstillfälle. Förutom detta omfattade tillsynen även frågor rörande hälsoskydd såsom verksamhetens rening och kontroll av bassängvatten, städning, rutiner för smittspridning, egenkontroll mm.

Vid inspektionerna användes en checklista (lånad från Sthlms miljökontor) med huvudrubriker; Organisation och ansvarsfördelning, Provtagning och provhantering, Skötsel av reningsanläggning, Städning, Hygien, Kemikaliehantering inkl. f-gas, Legionellakontroll, Farligt avfall, Ventilation, Klagomålshantering, Kunskap i verksamheten och Iakttagelser vid tillsynsbesöket.

Genomförande

Enligt miljöförbundets långsiktiga verksamhetsplan ska tillsyn utföras vartannat år på bassängbad. Objekten tillskrevs via e-post eller brev där verksamhetsutövarna informerades om tillsynen. Information om tidsbokning, egenkontroll och checklista.


Inspektion utfördes tillsammans med verksamhetsutövaren och började med en sittning där checklistan gick igenom. Därefter företogs inspektion av aktuella lokaler och inspektionen avslutades med att sammanfatta de huvudsakliga intrycken och bristerna för verksamhetsutövaren. Efteråt skickades till verksamhetsutövarna inspektionsrapport, där eventuella brister påpekades. Samtidigt skickades ut en enkät gällande reningstyp och kapacitet som verksamhetsutövaren uppmanades fylla i och skick till miljöförbundet alternativt ha tillgängligt vid nästa planerade tillsyn.

Verksamheten fick även muntlig och skriftlig information om de nya lagkraven gällande rapportering av farligt avfall till NV och vikten av information till besökare om hur viktigt det är att duscha med tvål innan bad.

Resultat

Totalt inspekterades 19 anläggningar. I nedanstående diagram sammanfattas de viktigaste bristerna/påpekanden som noterades vid tillsynen gällande hälsoskydd och miljöskydd.

Brister och påpekanden (totalt 19 bassängbadsverksamheter)



Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

Slutsats

I våra tre kommuner gjordes tillsyn på 19 stycken bassängbadsanläggningar. Resultatet från tillsynen visar på en del brister inom både miljö- och hälsoskyddsområdet vilket understryker att regelbunden tillsyn är nödvändig.

Detta var första gången som Hälsoskyddsgruppen även gjorde tillsyn på de större bassängbaden, det vill säga verksamheter med bassäng längre än 20 meter. Dessa bassänger tillsynades tidigare av miljögruppen. Därav finns inte resultat från föregående inspektioner att jämföra med i rapporten.

Under år 2022 kommer två verksamheter att följas upp eftersom det påträffades så pass allvarliga brister att uppföljning inte bör vänta till nästföljande tillsyn. Samtliga anmärkningar kommer att följas upp vid nästa planerade tillsynsbesök.

Det huvudsakliga intrycket är dock att verksamheterna håller god ordning och strävar efter god hygien.

Miljöförbundet bedömer att tillsynsintervallet ska ligga kvar på vartannat år då flertalet bassängbad har många anmärkningar.

Författare: Jon Hall, Ulf Olsson och Eva Karlsvärd

