


<https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/>



Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

PROJEKT

Förskolor

Rapport avseende tillsynsprojekt 2019



Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Extra fokus lades detta år (2019) på städning och ventilation i förskolan.

Bakgrund

Förskolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt § 38 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vilket innebär att de måste ha en skriftlig egenkontroll enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Vid tillsyn av förskolor ligger tyngdpunkten oftast på frågor rörande hälsoskydd såsom ventilation, städning, kontroll av varmvattentemperatur mm. Förra årets projekts (år 2017) fokusområde var inriktat på kemikalier. Då uppmärksammades även brister i städning och ventilation i förskolan vilket genererade i att detta års fokus är städning och ventilation. Checklistan som vi skulle använda under tillsynen hade huvudrubriker inomhusmiljö, ventilation, städning, utomhusmiljö (solskydd) och egenkontroll inkl. mätningar av t.ex. vatten, radon, ljud mm.

Även tillsyn av rökförbud på skolgårdar enligt tobakslagen (1993:581) utfördes enligt speciell checklista. Resultatet av denna tillsyn redovisas inte i rapporten då lagstiftning angående tobak inte omfattas av miljöbalken.

Genomförande

Enligt miljöförbundets långsiktiga verksamhetsplan ska tillsyn utföras vartannat år på förskolor. Objekten tillskrevs via e-post eller brev där verksamhetsutövarna informerades om projektet. Information om tidsbokning och checklista bifogades.


Inspektionen utfördes tillsammans med förskolechef, eventuellt fastighetsägare eller fastighetsskötare, personal och skyddsombud och med en sittning där checklistorna gicks igenom. Därefter företogs inspektion av aktuella lokaler och inspektionen avslutades med att sammanfatta de huvudsakliga intrycken och bristerna för verksamheten.

Efteråt skickades inspektionsrapporter till verksamhetsutövarna där eventuella brister påpekades.


Resultat



Totalt inspekterades 56 förskolor. I de nedanstående diagrammen sammanfattas de viktigaste bristerna/påpekanden som noterades vid tillsynen gällande hälsoskydd och miljöskydd.

Tabell 1 - Brister städning
år 2017 och 2019 - Totalt besökta 59 resp. 56 st



Tabell 2 - Brister ventilation år 2017 och 2019 -
Totalt besökta 59 resp. 56 st





Slutsats

Vid föregående tillsyn 2017 lades fokus på kemikalier i förskolan förutom de traditionella områdena ventilation, städning, kontroll av varmvattentemperatur mm. Årets fokus var städning och ventilation.

Vad gäller städning visar resultatet (tabell 1) från tillsynen på förbättringar jämfört med tillsynen 2017 såsom att samtliga förskolor har skriftligt städschema, antalet förskolor med undermålig städning har minskat. Då städning var ett fokusområde genomfördes noggrannare granskning av städschema, rutiner (inkl. kontrollerade svårstädade områden på plats), och ansvar. I denna granskning upptäcktes att det var stora skillnader mellan kommunernas kommunala förskolor vad gäller typen av brister då de tre kommunerna har upphandlat olika tjänster vad gäller städning. Vad gäller de privata förskolorna, sköts städningen ofta av personalen, med eller utan hjälp från föräldrar. Oavsett kommunal eller privat så bedöms det som en grundförutsättning att det finns skriftliga rutiner om vem som gör vad och när för att kunna uppfylla de allmänna råden. Majoriteten av de brister som påträffades gällande städning följdes upp och åtgärdades innan ärendet avslutades.

Vad gäller ventilation (tabell 2) har det även inom detta område blivit bättre vad gäller t.ex. att det finns godkända OVK, färre antal igensatta frånluftsdon och åtgärder har vidtagits för att sänka förhöjd bullernivå från ventilation. Dock uppmärksammades en hel del brister framförallt vad gäller undermålig ventilation. Samtliga av de brister som påträffades följdes upp och åtgärdades innan ärendet avslutades.

Vad gäller de övriga tillsynsområdena (tabell 3) så noterades brister vad gäller egenkontrollen t.ex. rutiner för legionella, radon och även att de skriftliga rutinerna i egenkontrollspärmen inte är implementerade i verksamheten.

Avslutningsvis kan konstateras att det inte behövdes förelägga om åtgärder/komplettering och inte heller krävde uppföljande besök (tabell 4). De uppmärksammade bristerna understryker vikten av regelbunden tillsyn. Miljöförbundet bedömer att tillsyn vartannat år är ett rimligt tillsynsintervall. Till nästa planerade tillsyn bör egenkontroll och smittskydd prioriteras.

Författare: Jon Hall, Ulf Olsson och Eva Karlsvärd