

fastighet: **GAMLA STADEN 2:12.**(förut THORA 1)
adress: Fjädergränd 10.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1919.
arkitekt / byggm: Henriksson (1919).
användning: Bostad.
antal våningar: 2, 1 mot gård.
sockel: Vitmålad puts.
väggar: Ljusblå stänkpuds (perforit).
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Brun lamelldörr. Vit profilerad gesims. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit slätputs i hörnet. Ståndränna. Yttertrappa av kalksten.

värdering **K = 3, M = 3.**
kulturhistoriskt (K) Sticker ut med sina två våningar mot söder.
miljömässigt (M):



GAMLA STADEN 2:12 från SO

fastighet: **THORA 4.**
adress: Fjädergränd 6.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1934.
arkitekt / byggm: S. Persson (1934).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad cementputs.
väggar: Gul slätputs.
tak: Sadeltak, något brutet mot gård, svart falsad plåt.
detaljer: Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Grön lamelldörr med spröjsat fönster. Grön lamellport i mur in till gård. Vit profilerad gesims. Två kupor mot öster, klädda med svart plåt. Ståndränna.

värdering **K = 3, M = 2.**
kulturhistoriskt (K) Kuporna är väl kraftiga för huset.
miljömässigt (M):



THORA 4 från N

fastighet: **THORA 5.**
adress: Fjädergränd 4.
ålder: 1904. Ombyggt 1973.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Göran Johansson (1973).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad cementputs.
väggar: Rödmålat tegel, åt gård vit Mexisten.
tak: Valmat sadeltak, svart falsad plåt.
detaljer: Svarta 2-lufts spröjsade fönster. Svart lamelldörr i mur till gård. Avtrappad gesims. Stickbågar. Avskuret hörn. Yttertrappa av tegel. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 1.
Den röda kulören är väl stark och Mexistenen på gårdsfasaden mindre lyckad. Stor betydelse för gaturummet genom sitt hörnläge.



THORA 5 från NO



THORA 5 från SO

fastighet: **THORA 6.**
adress: Skepparegatan 3.
ålder: 1800-tal.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts på natursten.
väggar: Grå spritputs.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts fönster. Brun pardörr med speglar och fönster. Dörrromfattning av rött tegel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



THORA 6 från NV



THORA 6 från N DÖRR

fastighet: **THORA 7.**
adress: Skepparegatan 5.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911.
arkitekt / byggm: G. Hansson (1911).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts på natursten.
väggar: Rödbrun spritputs.
tak: Sadeltak, svart plåt.
detaljer: Blå 2-lufts fönster med överbåge. Blå pardörr med speglar och spröjsade fönster. Profilerad gesims. Yttertrappa med klinker. Ståldränna.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 2.**



THORA 7 från NV



THORA 7 från NO DÖRR

fastighet: **THORA 9.**
adress: Skepparegatan 9.
ålder: 1962.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts.
väggar: Vitmålat tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 4-delade fönster. Bruna glasade lamelldörrar. Utkragande dörr- och fönsteromfattningar. Två balkonger mot söder, med räcken av röd korrugerad plåt.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 3.**



THORA 9 från NV



THORA 9 från SV

fastighet: **THORA 15.**
adress: Skansgatan 62.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1954, 1970.
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (1954), Göran Johansson (1974).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, svagt utsvängt, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Brun lamelldörr av ädelträ. Yttertrappa av kalksten.

värdering **K = 3, M = 2.**
kulturhistoriskt (K) Kraftigt ombyggt. Borde vara putsat.
miljömässigt (M):



THORA 15 från SV

fastighet: **THORA 18.**
adress: Skansgatan 56.
ålder: 1976.
arkitekt / byggm: Skånsk Byggkonstruktion.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, 2 mot gård.
sockel: Vitmålad slätputs.
väggar: Rosa spritputs.
tak: Sadeltak, grönbrunt 1-kupigt glaserat tegel.
detaljer: Svarta 2-lufts spröjsade fönster. Svart pardörr med fönster och spegelmönster. Svart garageport med gångdörr och överljus. Vita dörr- och fönsteromfattningar i slätputs. Solbänkar. Kraftigt takutsprång, klätt med svartmålad panel. Två stora kupor mot söder, klädda med svart plåt. Yttertrappa av grå skiffer.

värdering **K = 3, M = 2.**
kulturhistoriskt (K) De kraftiga kuporna, det stora takutsprånget och takmaterialet visar tydligt att det är ett 70-talshus.
miljömässigt (M):



THORA 18 från SO

fastighet: **THORA 19.**
adress: Skansgatan 54.
ålder: 1885. Ombyggt 1948.
arkitekt / byggm: Bertil Nordström (1948).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Rött tegel, i bottenvåning ljust gulrosa puts.
tak: Sadeltak, grå falsad plåt.
detaljer: Vita 2-lufts fönster. Vit pardörr med speglar och överljus. Bottenvåningen har kraftig kvaderrustik, grovt behuggen. Profilerade bröstningslister, sockellist, gördelband och gesims, alla i vit eller gulrosa puts. Kraftiga vita profilerade dörr- och fönsteromfattningar med facettstenar. Stådränna.

värdering **K = 2, M = 3.**
kulturhistoriskt (K) Avviker med sina två våningar, men det ger samtidigt variation i husraden.
miljömässigt (M):



THORA 19 från SV



THORA 19 från SO FÖNSTER



THORA 19 från SO DEKOR

fastighet: **THORA 20.**
adress: Skansgatan 52.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1914, 1926, 1929, 1979, 1984.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1914, 1926 och 1929), Kurt Olsson (1979).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita fönster, dels 2-lufts spröjsade, dels hela med lös spröjs. Vit lamelldörr med halvrunt fönster och spegelmönster. Utkragande dörr- och fönsteromfattningar. Stor takkupa med vit locklistpanel och tegeltak. Profilerad gesims. Stådränna.

värdering **K = 2, M = 2.**
kulturhistoriskt (K) Kupan är egentligen för stor för huset, men tack vare grannarnas två våningar smälter den in.
miljömässigt (M):



THORA 20 från SO

fastighet: **THORA 21, hus A.**
adress: Skepparegatan 11.
ålder: 1970.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Mörkgrå puts.
väggar: Rött hugget tegel.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Vita hela fönster. Bruna glasade ramdörrar. Tio indragna balkonger mot söder och fyra mot väster, med räcken av vit liggande träpanel. Sju takkupor mot söder, sex mot norr och fyra mot öster, alla klädda med kopparplåt. Fyra takbalkonger mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 2.**



THORA 21 A från SO



THORA 21 A från NV GÅRD

fastighet: **THORA 21, hus B.**
adress: Skepparegatan 11.
ålder: 1970.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Mörkgrå puts.
väggar: Rött tegel, ljusgrå puts mot gården.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Vita hela fönster. Bruna glasade ramdörrar. Svart stående träpanel i gavelspets. Fyra balkonger mot söder med räcken av röd liggande träpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 3.**



THORA 21 B från NV



THORA 21 B från SO

fastighet: **THORA 22.**
adress: Skansgatan 64.
ålder: Helt ombyggt 1972.
arkitekt / byggm: Ragnar Nilsson (1972).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad cementputs.
väggar: Vita väggar, huggen mexisten som sprutputsats.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig eternit.
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster med bukiga glas.
Brun lamelldörr med åtta utsirade speglar.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 4, M = 2.**
miljömässigt (M): Egentligen "felplacerad" med gaveln ut mot gatan. Men dels har huskroppen legat så sedan åtminstone 1800-talets början, dels bildar huset på så sätt en synlig gräns mellan kvarterets östra småhusdel och dess västra, högre och nyare hyreshusdel.



THORA 22 från SO



THORA 22 från O DÖRR



THORA 22 från O DÖRRDETALJ

fastighet: **THORA 23.**
adress: Skansgatan 58.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1883, 1908.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, delvis 2 mot gård.
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, svart 1-kupig eternit.
detaljer: Ljusblå 2-lufts spröjsade fönster. Ljusblå spegeldörr med spröjsade fönster. Utkragande dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad gesims. Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M):



THORA 23 från SO



THORA 23 från SO DÖRR

fastighet: **THORA 24.**
adress: Fjädergränd 8.
ålder: Troligen 1862. Ombyggt 1923.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1923).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad cementputs.
väggar: Rosa slätputs.
tak: Sadeltak, grå falsad plåt.
detaljer: Vita 4-delade fönster. Ljusbrun glasad lamelldörr med överljus. Vita lisener och dörr- och fönsteromfattningar. Två kupor mot öster, klädda med svart plåt. Vit profilerad gesims. Ståndränna. Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M): Viktig för gaturummet med sitt läge mitt för Harmonigatan.



THORA 24 från N



THORA 24 från O

fastighet:

THORA 24.

forts.



THORA 24 från NO DÖRRPARTI

fastighet:

THORA 25.

adress:

Skepparegatan 7 B.

ålder:

1985.

arkitekt / byggm:

Nilsson & Persson.

användning:

Bostad.

antal våningar:

2

sockel:

Svartmålad cementputs.

väggar:

Ljusblå puts och blå stående och liggande lock-panel.

tak:

Sadeltak, röd 2-kupig betongpanna.

detaljer:

Vita hela fönster. Garageport av glas och blåmå-lade spjälor, med gångdörr.

värdering

K = 5, M = 5.

kulturhistoriskt (K)

Skalan stämmer, men varken uttryck, färger eller materialval harmonierar med omgivningen.

miljömässigt (M):

fastighet:

THORA 26.

adress:

Skepparegatan 7 A.

ålder:

1985.

arkitekt / byggm:

Nilsson & Persson.

användning:

Bostad.

antal våningar:

2

sockel:

Svartmålad cementputs.

väggar:

Ljusblå puts och blå stående och liggande lock-panel.

tak:

Sadeltak, röd 2-kupig betongpanna.

detaljer:

Vita hela fönster. Garageport av glas och blåmå-lade spjälor, med gångdörr.

värdering

K = 5, M = 5.

kulturhistoriskt (K)

Skalan stämmer, men varken uttryck, färger eller materialval harmonierar med omgivningen.

miljömässigt (M):



THORA 25 från NO



THORA 26 från NV