

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 2, hus A.**
adress: Vintergatan 4.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1886, 1926, 1954, 1984.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1886), Henrik Nilsson (1926), Bertil Sandin (1954), Bengt-Göran Hansson (1984).
användning: Bostäder.
antal våningar: 1½
sockel: Mörkgrå cementputs.
väggar: Ljusblå spritputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rödgult tegel, gulgrått åt gård.
detaljer: Bruna 6-delade fönster med rundad överbåge. Fernissade dörrar med skurna speglar och överljus. Port med överljus till gården, grå stående panel med smala röda ränder. Två stora frontespiser intill varandra mot gatan. Vita slätputsade partier runt dörrar och i hörn. Vit bröstningslist. Vit profilerad gesims. Ståndränna.

värdering K = 2, M = 1.
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):



HÅKAN MELLERSTA 2 A från S



HÅKAN MELLERSTA 2 A från SV
DETALJ



HÅKAN MELLERSTA 2 A från SV
DÖRR

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 2, hus B.**
adress: Vintergatan 4.
ålder: 1886. Ombyggt 1984.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Bengt-Göran Hansson (1984).
användning:
antal våningar:
sockel:
väggar:
tak:
detaljer:

värdering Ej inventerat.
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 4, hus A.**
adress: Sommargatan 3.
ålder: 1879. Ombyggt 1917.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1917).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gult fasadtegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Svarta korsdelade fönster, i ovanvåningen bly-spröjsade i överbågarna. Brun ramdörr med spröjsat fönster av vitt och gult råglas. Balkong i brunt trä längs hela fasaden mot gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K =4, M = 4.



HÅKAN MELLERSTA 4 A från SO

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 4, hus B.**
adress: Sommargatan 3.
ålder: 1917.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gulmålad puts.
tak: Mansardtak, ljusgrå papp.
detaljer: Blå 2-lufts hela fönster. Två höga, smala rundbågade fönster vid ingång. Vit glasad lamelldörr. Blå lamelldörr med stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 4.



HÅKAN MELLERSTA 4 B från SO



HÅKAN MELLERSTA 4 B från SO
FÖNSTER

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 7.**
adress: Trädgårdsgatan 15.
ålder: Mitten av 1800-talet. Ombyggt 1913, 1953, 1978.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Tage Billgren (1953).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, åt gård 2.
sockel: Svartmålad cementputs.
väggar: Gråblå cementputs, åt gård gul puts och gul träpanel.
tak: Utsvängt sadeltak, rödsvart papp i mönster av eternitplattor.
detaljer: Blå spröjsade 3-lufts fönster. Blå pardörr med skurna speglar. Portgång genom huset, gemensam med grannen. Enkel gesims. Kupa åt gatan, klädd med svart plåt. Ståndränna. Yttertrappa klädd med klinker. Balkong åt norr med gult träräcke. Åttkantigt lusthus i gult och vitt trä med tälttak i svart papp i trädgården.
Tidigare bodde här en kakelugnsmakare, som hade verkstad på gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HÅKAN MELLERSTA 7 från SV

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 8.**
adress: Trädgårdsgatan 17.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1917, 1928, 1937, 1947, 1982.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1917 och 1928), L. Persson (1937), Nils Selander (1947).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, åt gård 2.
sockel: Svart cementputs.
väggar: Gul slätputs, åt gård vit puts och vit träpanel.
tak: Sadeltak, svart papp i eternitmönster.
detaljer: Bruna spröjsade 2-lufts fönster. Djupt indragen entré med teakdörr, framför i fasadlivet svart smidesgrind. Vita fönsteromfattningar. Två kupor mot gatan, klädda med svart plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HÅKAN MELLERSTA 8 från SV



HÅKAN MELLERSTA 8 från S GRIND

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 9.**
 adress: Trädgårdsgatan 19.
 ålder: 1800-tal. Ombyggt 1904, 1917, 1935, 1938, 1985.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen (1904), Henrik Nilsson (1917), S. Persson (1933), Karl Eriksson (1938), Margareta Svensson (1985).
 användning: Bostad.
 antal våningar: 1½, i gårdsflygel 2.
 sockel: Svartmålad cementputs.
 väggar: Rödbrun slätputs.
 tak: Sadeltak, 2-kupigt gulrött tegel. På flygel pulpettak i svart plåt.
 detaljer: Vita korsdelade fönster. Halvrunt spröjsat fönster i gavelpets. Brun glasad lamelldörr. Frontespiser åt gata och gård, åt gatan med svart plåt och litet fönster på sidorna. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Yttertrappa av granit. Putsad rödbrun mur med vita lisener och plåtkrönta stolpar mot gatan i öster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 2.**



HÅKAN MELLERSTA 9 från O



HÅKAN MELLERSTA 9 från N

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 10.**
 adress: Vintergatan 8, Blekegatan 25.
 ålder: 1944. Ombyggt 1985.
 arkitekt / byggm: Jon Korning.
 användning: Bostäder, damfrisering.
 antal våningar: 3½
 sockel: Grå cement.
 väggar: Ljusrött tegel, gavel åt söder i mörkrött.
 tak: Valmat sadeltak, rödgrått 1-kupigt tegel.
 detaljer: Vita hela fönster. Glasade ramdörrar i aluminium. Skärmtak av svart falsad plåt över entréer. 12 balkonger åt söder och 4 åt väster, räcken av gulvit trapetsplåt. Tre kupor åt norr och två åt väster, klädda med svart plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 4, M = 4.**



HÅKAN MELLERSTA 10 från NV



HÅKAN MELLERSTA 10 från NO

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 13.**
adress: Vintergatan 2.
ålder: 1914. Ombyggt 1927, 1932, 1990.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. NP - arkitekter (1990).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½, delvis 3.
sockel: Grå spritputs.
väggar: Gul puts.
tak: Mansardtak, 2-kupigt gulrött tegel.
detaljer: Vita fönster, av olika storlekar och indelningar, ett med rundad överbåge. I trapphus fem med blyinfattat färgat glas. Vit glasad spegeldörr med överljus i jugendstil. Entré indragen under trapphus på södra gaveln med liten balkong ovanpå. Frontespis mot väster med ett runt fönster, omgivet av cementstuckatur med växtmotiv. Balkong mot väster, cementträcke med balusterdockor. Vita utkragade fönsteromfattningar med profilerade solbänkar. Vit profilerad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M): Många ursprungliga detaljer.



HÅKAN MELLERSTA 13 från S



HÅKAN MELLERSTA 13 från SV
BALKONG



HÅKAN MELLERSTA 13 från SV
FÖNSTERDEKOR

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 14.**
adress: Trädgårdsgatan 11.
ålder: 1976.
arkitekt / byggm: Ulf Söderman.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Ljusbrun spritputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Blå 2-lufts spröjsade fönster. Brun teakdörr med spegelmönster. Två kupor åt norr med brun träpanel och svart plåttak. Vita slätputsade fönsteromfattningar. Kraftig vit avtrappad gesims. Yttertrappa av tegel. Svartmålade ankarjärn på gaveln.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 2.**
miljömässigt (M): Byggt 1976, men ser ut som välbevarat 1800-tal.



HÅKAN MELLERSTA 14 från SV

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 15.**
adress: Trädgårdsgatan 13.
ålder: 1976.
arkitekt / byggm: Ulf Söderman.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Rosa slätputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Svarta 2-lufts spröjsade fönster. Brun teakdörr med spegelmönster. Vita slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Kraftig vit avtrappad gesims. Yttertrappa av tegel.

värdering **K = 3, M = 2.**
kulturhistoriskt (K) Byggt 1976, men ser ut som välbevarat 1800-tal.
miljömässigt (M):



HÅKAN MELLERSTA 15 från SV

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 18.**
adress: Vintergatan 6 c.
ålder: 1981. Tillbyggd 1982.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson. Olle Mårtensson (1982).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Aprikosfärgad spritputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt gulrött tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Vit glasad dörr med över- och sidoljus. Tre små kupor åt öster, klädda med svart plåt. Fransk balkong med vitt järnräcke åt söder. Utbyggnad mot gården i vit stående träpanel.

värdering **K = 3, M = 2.**
kulturhistoriskt (K) Byggt 1981, kompletterat nr 20 och 21.
miljömässigt (M):



HÅKAN MELLERSTA 18 från S

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 20.**
adress: Vintergatan 6.
ålder: 1882. Ombyggt 1936, 1980.
arkitekt / byggm: Nils Persson (1936), Nilsson & Persson (1980).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svart slät cementputs.
väggar: Rosa spritputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt gulgrått tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Vit pardörr med stående panel och lister. Svagt betonade lisener och bröstningslist. Avtrappad vit gesims. Ståndränna. Två små kupor åt gården, klädda med svart plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HÅKAN MELLERSTA 20 från V

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 21.**
adress: Vintergatan 6.
ålder: 1882. Ombyggt 1936, 1980, 2000.
arkitekt / byggm: Nils Persson (1936), Nilsson & Persson (1980)
Ingrid Kronvall (2000).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svart slät cementputs.
väggar: Aprikosfärgad spritputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt gulgrått tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Pardörr med speglar, målad i två nyanser blått. Svagt betonade lisener och bröstningslist. Avtrappad vit gesims. Ståndränna. Frontespis mot gården. Veranda med balkong över av trä mot öster. Två små kupor åt gården, klädda med svart plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HÅKAN MELLERSTA 21 från V

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 22, hus A.**
adress: Som margatan 5.
ålder: 1909. Ombyggt 1984.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Göran Johansson (1984).
användning: Bostäder.
antal våningar: 3, mot gård 4.
sockel: Mörkt brunrött tegel.
väggar: Gult glaserat tegel, bottenvåning och dekor i mörkbrunt glaserat tegel. Mot gård gult tegel med dekor i rött tegel.
tak: Mansardtak, grå skifferliknande eternit och gul-brun plåt.
detaljer: Bruna korsdelade fönster med rundad överdel. Bruna dörrar med speglar och överljus, mot gård bruna glasade ramdörrar. Fasaden dekorerad med mörka ränder. Två frontespiser med dekor av ränder, blyxtformad takfris och nischer i mörkt tegel. Sockelanslutning och solbänkar i glaserat brunt formtegel. Gesims med tandad fris i formtegel. Yttertrappa av granit. Mot gården stickbågar och dekorband i rött tegel. Två piskbalkonger med brunt järnräcke.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 2.**



HÅKAN MELLERSTA 22 A från SO



HÅKAN MELLERSTA 22 A från O



HÅKAN MELLERSTA 22 A från SO
MANSARD



HÅKAN MELLERSTA 22 A från NO
FRONTESPIS

fastighet:

HÅKAN MELLERSTA 22, hus A.

forts.



HÅKAN MELLERSTA 22 A från S



HÅKAN MELLERSTA 22 A från SV
STICKBÅGAR



HÅKAN MELLERSTA 22 A från SV
MANSARD



HÅKAN MELLERSTA 22 A från SV
FRONTESPIS

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 22, hus B.**
adress: Sommargatan 5.
ålder: 1883. Ombyggt 1947.
arkitekt / byggm: Tore Johansson (1947).
användning: Bostäder.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Ljust grå puts.
tak: Valmat sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Vita korsdelade fönster. Grå och vita lamelldörrar med spegelmönster och halvrunt spröjsat fönster. Vita fönsteromfattningar. Bred frontespis med balkong i vitt trä framför mot söder. Åtta kupor åt norr och sex åt söder, klädda med röd plåt. Avtrappad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M):



HÅKAN MELLERSTA 22 B från NO



HÅKAN MELLERSTA 22 B från NO
GAVEL



HÅKAN MELLERSTA 22 B från SO

fastighet: **HÅKAN MELLERSTA 22, hus C.**
adress: Sommargatan 5.
ålder: 1883. Ombyggt 1904, 1917, 1952, 1953, 1984.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1904), Henrik Nilsson (1917), Bertil Sandin (1952), Tage Billgren (1953), Göran Johansson (1984).
användning: Förråd, garage.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Ljust grå puts.
tak: Pulpettak, rödbrun falsad plåt.
detaljer: Vita 1-lufts spröjsade fönster. Grå och vita lamelldörrar med spegelmönster och halvrunt spröjsat fönster. Grå garageportar med liggande panel. Vita fönsteromfattningar.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 5, M = 4.**
miljömässigt (M): Helt nytt 1984, på samma plats som det gamla.



HÅKAN MELLERSTA 22 C från SO