

fastighet: **TALGOXEN 1, hus A.**
adress: Eliassons väg 8, Körlings väg 14..
ålder: 1928.
arkitekt / byggm: Karl Erikson.
användning: Bostad och uthyrning.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gul slätputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2- och 3-lufts spröjsade fönster. Ljusbrun ekdörr med skurna speglar och blyspröjsat överljus. Dörromfattning med kraftiga hörnkedjor och profilerad kornisch med plåttak. Frontespis mot nordväst med liten kupa av grå falsad plåt. Spetsig frontespis mot sydost. Terrass mot söder med balkong över, räcken av stående brädor. Liten balkong mot nordväst med räcke av vita stående brädor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



TALGOXEN 1 A från V



TALGOXEN 1 A från N



TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ



TALGOXEN 1 A från V KUPA

fastighet: **TALGOXEN 1, hus B.**
adress: Eliassons väg 8.
ålder: 1928.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.
användning: Garage.
antal våningar:
sockel:
väggar: Gråvit puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Små bruna hela fönster. Brun garageport med stående panel. Brun ramdörr med ribbor i övre delen.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 4.



TALGOXEN 1 B från N

fastighet: **TALGOXEN 2, hus A.**
adress: Eliassons väg 6.
ålder: 1946. Ombyggt 2000.
arkitekt / byggm: Tage Billgren.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Röd lamelldörr med två runda fönster och mönster av stående panel. Terrass och balkong mot söder och väster, vita träräcken med korsställda brädor. Kupa mot väster med sadeltak och klädd med brun plåt. Stort skärmtak över dörren, rundat pulpettak av rödbrun plåt. Tresidig rundad yttertrappa.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.



TALGOXEN 2 A från V



TALGOXEN 2 A från NV



TALGOXEN 2 A från V KUPA

fastighet: **TALGOXEN 2, hus B.**
adress: Eliassons väg 6.
ålder: 1953.
arkitekt / byggm: Tage Billgren.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Gråvit puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Två brunsvarta garageportar av stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.



TALGOXEN 2 B från V

fastighet: **TALGOXEN 3, hus A.**
adress: Körlings väg 16.
ålder: 1927. Ombyggt 1966.
arkitekt / byggm: Karl Erikson. Göran Johansson (1966).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Grå puts.
väggar: Gult tegel.
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Ljusbrun ekdörr med spröjsat, facettslipat fönster och skuren fyllning med kannering och tandsnitt. Kraftig dörromfattning i röd putsstuck med rustik, kornisch på voluter och vapensköld över. Frontespis mot söder. Trapptorn mot norr, delvis i gul puts, med blyspröjsade fönster av färgat glas. Veranda och balkong mot söder på betongpelare med volutkapitäl. Balkongen har räcke av vita stående brädor. Vinkelfönster mot öster med kopparplåt i över- och underdel. Halvrunda spröjsade fönster i gavelspetsar och frontespis. Fönsteromfattning i rött tegel mot söder. Stort trädäck, inhägnat med plank, mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

En del ursprungliga detaljer, men fasadteglet och de utbytta fönstren minskar värdet.



TALGOXEN 3 A från SO



TALGOXEN 3 A från SO FRONTE-
SPIS



TALGOXEN 3 A från SO BALKONG

fastighet:

TALGOXEN 3, hus A.

forts.



TALGOXEN 3 A från SO PELAR-
KAPITÄL



TALGOXEN 3 A från O VINKEL-
FÖNSTER



TALGOXEN 3 A från NO



TALGOXEN 3 A från N DÖRRPAR-
TI

fastighet:

TALGOXEN 3, hus A.

forts.



TALGOXEN 3 A från NO INGÅNG



TALGOXEN 3 A från N DÖRRDEKOR



TALGOXEN 3 A från NO KORNISCH

fastighet:

TALGOXEN 3, hus B.

adress:

Körlings väg 16.

ålder:

1927.

arkitekt / byggm:

Henrik Nilsson.

användning:

Garage.

antal våningar:

1

sockel:

Grå puts.

väggar:

Gult tegel.

tak:

Något utsvängt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

detaljer:

Brun garageport med stående panel.

värdering

K = 4, M = 4.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)



TALGOXEN 3 B från O

fastighet:
adress:
ålder:
arkitekt / byggm:
användning:
antal våningar:
sockel:
väggar:
tak:
detaljer:

TALGOXEN 4.
Eliassons väg 4.
1944.
Karl Erikson.
Bostad.
1
Grå puts.
Gult tegel.
Lågt valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
Vita stora perspektivfönster. Brun dörr av ädelträ med fönster och mönster av stående ribbor. Mo-saikdekor vid dörren. Indragna väggpartier i vit puts. Stort takutsprång på synliga konsoler.

**värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)**

K = 4, M = 4.



TALGOXEN 4 från SV



TALGOXEN 4 från V

fastighet:
adress:
ålder:
arkitekt / byggm:
användning:
antal våningar:
sockel:
väggar:
tak:
detaljer:

TALGOXEN 5.
Eliassons väg 2.
1925. Ombyggt 1959.
J. E. Ståhl. Lindeberg (1959).
Bostad.
2
Gråmålad puts.
Gul puts.
Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
Vita 2- och 3-lufts fönster med småspröjsad överbåge. Vita lamelldörrar med runda fönster och spegelmönster. Frontespis mot söder med "ÖSTERGYLL" i guldbokstäver. Burspråk åt söder med balkong, murat och putsat räcke. Profilerad gesims. Terrass mot väster. Trekantiga spröjsade fönster i gavelspets mot norr och i frontespis. Burspråk mot norr med valmat tak av röd falsad plåt.

**värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)**

K = 3, M = 2.



TALGOXEN 5 från SO



TALGOXEN 5 från SO FRONTE-
SPIS

fastighet:

TALGOXEN 5.

forts.



TALGOXEN 5 från SV



TALGOXEN 5 från N

fastighet:

TALGOXEN 6.

adress:

Österleden 69.

ålder:

1926.

arkitekt / byggm:

J. E. Ståhl.

användning:

Bostad.

antal våningar:

2

sockel:

Ljust gråmålad puts.

väggar:

Gul spritputs.

tak:

Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.

detaljer:

Vita 2- och 3-lufts fönster med småspröjsad överbåge. Brun dörr av ädelträ med fönster och mönster av stående ribbor. Frontespis mot söder med halvrunt 2-lufts fönster i spetsen. Burspråk åt söder med balkong, murat och putsat räcke. Avtrappad gesims. Murad veranda mot väster med rundade valv och valmat tegeltak.

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.



TALGOXEN 6 från SV



TALGOXEN 6 från SO

fastighet:

TALGOXEN 6.

forts.



TALGOXEN 6 från SV VERANDA

fastighet:

TALGOXEN 7, hus A.

adress:

Körlings väg 18.

ålder:

1926. Ombyggt 1953.

arkitekt / byggm:

J. E. Ståhl. Bertil Sandin (1953).

användning:

Bostad.

antal våningar:

2

sockel:

Vit spritputs.

väggar:

Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.

tak:

Vita 2-lufts spröjsade fönster, mot söder hela.

detaljer:

Frontespis mot söder med halvrunt fönster i spetsen. Murad veranda mot söder med balkong över, hornpilastrar på verandan och murat räcke med utsparningar på balkongen. Liten avtrappad gesims.



TALGOXEN 7 A från SO

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.



TALGOXEN 7 A från SV



TALGOXEN 7 A från SO BALKONG

fastighet:

TALGOXEN 7, hus A.

forts.



TALGOXEN 7 A från NO



TALGOXEN 7 A från NO MAN-
SARDFÖNSTER

fastighet:

TALGOXEN 7, hus B.

adress:

Körlings väg 18.

ålder:

1967.

arkitekt / byggm:

L. B.

användning:

Garage, förråd.

antal våningar:

1

sockel:

väggar:

Vit puts.

tak:

Svart sadeltak, troligen papp.

detaljer:

Två bruna garageportar med stående panel. Gavelspets i svart stående panel.



TALGOXEN 7 B från NO

värdering

K = 5, M = 4.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)