

fastighet: **GULLIN 1.**
adress: Vassgatan 15, Björklidsgatan 10.
ålder: 1934.
arkitekt / byggm: S. Persson.
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts.
väggar: Gul puts.
tak: Mansardtak, rödgrå eternitplattor.
detaljer: Vita spröjsade 2-lufts fönster. Ljusbrun dörr med panel i fiskbensmönster. Femkantig tornliknande utbyggnad mot norr, övre våningen klädd med röd plåt med facetter, taket är valmat och har tornknopp. Avtrappad vit gesims. Vita hörnkedjor och solbänkar. Ståndränna. Stor altan åt söder på stolpar, med räcke av vita stående brädor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.
Ett fint 30-talshus, som sticker ut med sitt torn.



GULLIN 1 från V



GULLIN 1 från NO



GULLIN 1 från N TORN

fastighet: **GULLIN 2.**
adress: Vassgatan 13.
ålder: 1933.
arkitekt / byggm: S. Persson.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Puts, målad mörkbrun.
väggar: Gulbeige puts.
tak: Mansardtak, mörkt bruna eternitplattor.
detaljer: Gröna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Grön lamelldörr med diagonalmönster. Frontespis mot norr med halvrunt spröjsat fönster högst upp. Balkong mot öster med grönt järnräcke och grön spegeldörr med spröjsat fönster. Mörkröda dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad vit gesims. Vita hörnlisener. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



GULLIN 2 från N



GULLIN 2 från N BALKONG

fastighet:

GULLIN 2

forts.



GULLIN 2 från NV FRONTESPIS



GULLIN 2 från N GESIMS

fastighet:

GULLIN 3.

adress:

Vassgatan 11.

ålder:

1934. Ombyggt 1938.

arkitekt / byggm:

S. Persson.

användning:

Bostad.

antal våningar:

2½

sockel:

Grå puts.

väggar:

Grå puts.

tak:

Mansardtak, rödgrå eternitplattor.

detaljer:

Bruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Ljusbrun lamelldörr med diagonalmönster. Balkong mot väster med räcke av brun korrugerad plåt. Profile-rad gesims. Ståndränna.

värdering

K = 3, M = 3.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)



GULLIN 3 från V



GULLIN 3 från NO

fastighet: **GULLIN 4, hus A.**
adress: Norra Änggatan 13, Vassgatan 9.
ålder: 1935. Ombyggt 1940, 1988.
arkitekt / byggm: S. Persson. (även 1940).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel:
väggar: Gulbeige puts.
tak: Mansardtak, gråroda eternitplattor.
detaljer: Bruna spröjsade 2-lufts fönster. Brun dörr med utskurna facetter. Balkong mot väster med brunt järnräcke. Ståndränna.



GULLIN 4 A från N

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 3, M = 3.**

fastighet: **GULLIN 4, hus B.**
adress: Vassgatan 9.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Mörkbrun locklistpanel.
tak: Pulpettak, svart trapetsplåt.
detaljer: Små hela bruna fönster. Mörkbrun dörr och garageport av stående panel.



GULLIN 4 B från SO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 4.**

fastighet: **GULLIN 5, hus A.**
adress: Sävgatan 1, Björklidsgatan 8.
ålder: 1934. Ombyggt 1961, 1966, 1971.
arkitekt / byggm: S. Persson. K. Ericsson (1961), Kjell-Åke Göransson (1971).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Grå puts.
väggar: Grå puts.
tak: Mansardtak, röda eternitplattor.
detaljer: Vita 2-lufts fönster med småspröjsad överbåge.
Ljusbrun lamelldörr med skuret cirkelmönster och överljus. Hörnkedjor. Utkragande dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



GULLIN 5 A från NV



GULLIN 5 A från SO



GULLIN 5 A från NV MANSARD-FÖNSTER

fastighet: **GULLIN 5, hus B.**
adress: Sävgatan 1.
ålder: 1983.
arkitekt / byggm: Christer Persson.
användning: Carport, förråd, uterum.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit liggande panel.
tak: Pulpettak, rödbrun trapetsplåt.
detaljer: Vita stora hela fönster. Vit ramdörr med spröjsat fönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



GULLIN 5 B från SV

fastighet: **GULLIN 6, hus A.**
adress: Sävgatan 3.
ålder: 1934. Ombyggt 1957.
arkitekt / byggm: S. Persson. K. Ericsson (1957).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Ljust gul puts.
tak: Mansardtak, svarta plattor i eternitmönster, papp eller plåt.
detaljer: 2-lufts fönster, svarta i mansardtaket, i övrigt vita. Vit lamelldörr med spegelmönster och halvrun, spröjsat fönster. Slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Fransk balkong åt öster med svart järnräcke. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



GULLIN 6 A från SV



GULLIN 6 A och B från SO

fastighet: **GULLIN 6, hus B.**
adress: Sävgatan 3.
ålder: 1999.
arkitekt / byggm: Bo-Göran Berntsson.
användning: Veranda.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Ljust gul puts.
tak: Pulpettak.
detaljer: Vita hela fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och halvrun, spröjsat fönster. Brun plåtkant runt takfot.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

fastighet: **GULLIN 7, hus A.**
adress: Sävgatan 5.
ålder: 1936. Ombyggt 1939, 1992.
arkitekt / byggm: Oscar Isberg (även 1939). Preben Pedersen (1992).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Flackt, valmat sadeltak, svart falsad plåt.
detaljer: Gröna hela fönster med mittspröjs, parställda mot söder. Grön lamelldörr med kvadratmönster. Dörr- och fönsteromfattningar av gult tegel.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 3.**
miljömässigt (M) Ett fint funkishus med många av de typiska dragen kvar.



GULLIN 7 A från S



GULLIN 7 A från S FÖNSTER



GULLIN 7 A och B från SO

fastighet: **GULLIN 7, hus B.**
adress: Sävgatan 5.
ålder: 1992.
arkitekt / byggm:
användning: Carport och förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Bruna stolpar.
tak: Platt tak.
detaljer: Låda runt takfoten av brun liggande panel.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 5, M = 4.**
miljömässigt (M)



GULLIN 7 B från SO

fastighet: **GULLIN 8, hus A.**
adress: Sävgatan 7.
ålder: 1934.
arkitekt / byggm: Oscar Isberg.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Gulröd puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr av ädelträ med facettmönster. Balkong åt väster på murade pelare, med räcke av vita stående brädor. Hörnlisener, avtrappad gesims, dörr- och fönsteromfattningar och avtrappade solbänkar, allt i vit slätputs. Vita fönsterluckor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



GULLIN 8 A från SO



GULLIN 8 A från SV

fastighet: **GULLIN 8, hus B.**
adress: Sävgatan 7.
ålder: 1962.
arkitekt / byggm: Kai Krüger.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Vit puts.
väggar: Vit puts.
tak: Platt tak.
detaljer: Garageport, ej synlig. Kant av taktegel mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



GULLIN 8 B från SO

fastighet: **GULLIN 9 A.**
adress: Norra Änggatan 11.
ålder: 1934.
arkitekt / byggm: Oscar Isberg.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Gråblå målad puts.
väggar: Gråmålad puts.
tak: Mansardtak, mörkgrå tegelformad plåt.
detaljer: Gråblå spröjsade 2-lufts fönster. Veranda mot söder med murade väggar, två fönster och en dörröppning. Balkong över med räcke av vita figursågade brädor. Avtrappad gesims, hörnlisener och utkragande fönsteromfattningar, allt i vitmålad puts.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



GULLIN 9 A från SO



GULLIN 9 A från SO LOGGIA



GULLIN 9 A från NO



GULLIN 9 A från NO MANSARD-FÖNSTER

fastighet: **GULLIN 9 B.**
adress: Norra Änggatan 11.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar:
tak: Pulpettak, troligen plåt.
detaljer: Ljusbrun garageport, stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 4.**

fastighet: **GULLIN 10, hus A.**
adress: Sävgatan 9, Norra Änggatan 9.
ålder: 1934.
arkitekt / byggm: Oscar Isberg.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad cement.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, mörkgrå betongpannor.
detaljer: Vita spröjsade 2-lufts fönster. Vit lamelldörr med spröjsat fönster. Balkong åt väster med svart järnräcke.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 4, M = 3.**



GULLIN 10 A från SV



GULLIN 10 A från NO

fastighet: **GULLIN 10, hus B.**
adress: Norra Änggatan 9.
ålder: 1957.
arkitekt / byggm: Johan Persson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, grå eternitplattor.
detaljer: Brun garageport av stående panel. Grå bräddörr. Brun lucka i gavelspetsen mot öster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 4.**



GULLIN 10 B från O