

fastighet: **PALM 4, hus A.**
adress: Gosselmansgatan 5.
ålder: 1907. Ombyggt 1950, 1978.
arkitekt / byggm: Tage Billgren (1950), Bengt Celander (1978).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Rött tegel, mot gården ljusgrön puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita korsdelade fönster. Ljusbrun pardörr av fur med speglar och rundat, spröjsat överljus. Avtrappad kornisch över porten med rundat formtegel och vitt putsparti under. Rundad portöppning. Avtrappad gesims med tandsnitt av rundat formtegel, mot gården vit avtrappad gesims. Enkla utkragande gördelband. Bröstningsband i ovanvåningen av formtegel, krönt med vit plåt. Stickbågar och solbänkar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2 (gata), K = 4, M = 3 (gård).



PALM 4 A från NV



PALM 4 A från N



PALM 4 A från V KORNISCH

fastighet: **PALM 4, hus B.**
adress: Gosselmansgatan 5.
ålder: Ursprungligen 1908.
arkitekt / byggm: Förråd.
användning: 1
antal våningar: 1
sockel: Gulvit stående panel.
väggar: Pulpettak, rött 1-kupigt tegel.
tak: Vita små 2-lufts fönster. Mörkbruna knutar och fönsteromfattningar.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

fastighet: **PALM 5.**
adress: Dragargatan 4.
ålder: 1907.
arkitekt / byggm: Peter Boisen.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, röd falsad plåt.
detaljer: Vinröda 2- och 3-lufts fönster med överbågar. Vinröd pardörr med skurna speglar med romber och blommor. Rundat spröjsat överljus. Rundbåge över porten med vitt putsparti under. Avtrappad gesims med tandsnitt i rundat formtegel. Dekorränder av vitglaserat tegel. Sockellist av rundat formtegel. Stickbågar med vit puts under. Solbänkar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



PALM 5 från O



PALM 5 från NO FÖNSTER



PALM 5 från NO PORTAL



PALM 5 från NO PORT

fastighet: **PALM 6, hus A.**
adress: Dragargatan 6.
ålder: 1907. Ombyggt 1971.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Lars Olofsson (1971).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Vitmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, röd falsad plåt.
detaljer: Gröna hela fönster. Grön masonitklädd dörr med fönster och rundat, spröjsat överljus. Mot gård röda dörrar med stående panel och spröjsade fönster. Rundbåge över porten med vitt putsparti under. Avtrappad gesims med tandsnitt i rundat formtegel. Dekorränder av vitglaserat tegel. Sockellist av rundat formtegel. Stickbågar med grön puts under. Två kupor åt väster, klädda med röd plåt. Trapphus med svart och vitt kakel på golvet. På gården 8-kantigt växthus med brun trästomme och topptak av klar korrugerad plast.



PALM 6 A från O

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.
Många ursprungliga detaljer finns kvar, men de nya hela fönstren har förändrat husets uttryck negativt.

fastighet: **PALM 6, hus B.**
adress: Dragargatan 6.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Rött tegel.
tak: Pulpettak, röd plåt.
detaljer: Ljusinsläpp av murade glasblock. Röd gammal spegeldörr med liggande pärlspont. Avtrappad gesims. Stickbågar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.

fastighet: **PALM 7, hus A.**
adress: Gosselmansgatan 7.
ålder: 1908. Ombyggt 1916, 1959, 1972.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1916), K. Ericsson (1959), Lars Olofsson (1972).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gult, hårdbränt tegel, mot gård gult tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 2- och 3-lufts fönster med överbågar, röda mot gården. Grön pardörr och tredelad port med speglar, fönster och rundade, spröjsade överljus. Utkragande portal med avtrappad kornisch. Trekantig frontespis med mönstermurning och sirlig spira. Risalit med trappstegsgavel vid porten. Avtrappad gesims med tandsnitt av rundat tegel. Dekorband av mörkare tegel. Skålad sockellist av formtegel. Två mycket små balkonger med gröna, sirliga smidesräcken. Stickbågar. Solbänkar av formtegel.
Mot gården ett fyrkantigt trapporn, avtrappad gesims och två kupor med sadeltak, klädda med brun plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1, M = 2.



PALM 7 A från NV



PALM 7 A från SV PORTAL



PALM 7 A från SV FRONTESPIS



PALM 7 A från NV SPIRA

fastighet:

PALM 7, hus A

forts.



PALM 7 A från V RISALIT



PALM 7 A från V SMIDE

fastighet:

PALM 7, hus B.

adress:

Gosselmansgatan 7.

ålder:

arkitekt / byggm:

Förråd.

användning:

1

antal våningar:

sockel:

väggar:

Gult tegel.

tak:

Pulpettak.

detaljer:

värdering

K = 5, M = 4.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)

fastighet: **PALM 8, hus A.**
 adress: Dragargatan 8.
 ålder: 1907. Ombyggt 1994.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen.
 användning: Bostäder.
 antal våningar: 2½
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Rött tegel.
 tak: Sadeltak, röd falsad plåt.
 detaljer: Vita rundade fönster, delade till sex och fyra rutor.
 Klarlackad lamelldörr med speglar och halvrunnt,
 spröjsat fönster. Mörkbrunt, spröjsat överljus.
 Rundbåge över porten med vitt putsparti under.
 Avtrappad gesims med tandsnitt i rundat formtegel.
 Dekorränder av vitglaserat tegel. Sockellist av rundat formtegel. Stickbågar och solbänkar. Utbyggnad åt väster med fasad av putsplattor i brunrött och gulvitt och röd plåt över takfallet.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2 (gata), K = 5, M = 5 (gård).
 Tillbyggnaden med sin fasad av putsplattor dominerar tyvärr gårdssidan.



PALM 8 A från NO



PALM 8 A från V



PALM 8 A från NO PORTAL

fastighet: **PALM 8, hus B.**
 adress: Dragargatan 8.
 ålder:
 arkitekt / byggm:
 användning: Förråd?
 antal våningar: 1
 sockel:
 väggar: Rött tegel.
 tak: Pulpettak, röd plåt.
 detaljer: Vitt helt fönster med mittspröjs. Klarlackad lamelldörr med speglar och spröjsat fönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.

fastighet: **PALM 9, hus A.**
 adress: Dragargatan 10.
 ålder: 1907. Ombyggt 1954, 1964, 1968.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen. Bertil Sandin (1954), Ulf Söderman (1964), Rolf Larsson (1968).
 användning: Bostäder.
 antal våningar: 2½
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Rött tegel.
 tak: Sadeltak, röd falsad plåt.
 detaljer: Vita hela fönster. Mörkbrun dörr med fönster, stående panel och rundat överljus. Gröna masonitklädda dörrar mot gård. Rundbåge över porten med vitt putsparti under. Avtrappad gesims med tandsnitt i rundat formtegel. Dekorränder av vitglaserat tegel. Sockellist av rundat formtegel. Stickbågar med vit puts under. Trapphus med svart och vitt kakel på avsatserna. Två kupor mot väster, klädda med röd plåt. Avtrappad gesims mot gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.
 Många ursprungliga detaljer finns kvar, men de nya hela fönstren har förändrat husets uttryck negativt.



PALM 9 A från N



PALM 9 A från N GESIMS



PALM 9 A från S

fastighet: **PALM 9, hus B.**
 adress: Dragargatan 10.
 ålder: 1983.
 arkitekt / byggm: Uterum.
 användning: 1
 antal våningar: 1
 sockel: Mörkbrun locklistpanel.
 väggar: Pulpettak, korrugerad plast.
 tak: Bruna hela fönster. Mörkbrun dörr med stående panel och fönster.
 detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **PALM 10, hus A.**
adress: Gosselmansgatan 9.
ålder: 1907.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Murad natursten nederst, däröver brunmålad puts.
väggar: Gul stänkputs.
tak: Valmat sadeltak, grå papp i form som eternitplattor.
detaljer: Bruna kors- och 6-delade fönster. Bruna rundade pardörrar i jugendstil med speglar och råglasfönster. Bruna lamelldörrar i ädelträ med stående panel mot öster. Två utkragande trapphus med överbyggnader. Två portaler med rundade, profilerade kornischer, putsdekor i form av solstrålar och rundad portöppning. Två inbyggda verandor med balkonger över, med rundade öppningar som har utkragande omfattningar med slutsten och räcken av svart järn. Putsade balkongstolpar med dekor, knoppar med kapitäl och liggande cylindrar. Frontespis mot söder. Profilerad gesims och gördelband. Profilerade fönsteromfattningar och solbänkar i slätputs.
Trappuppgångar med svartvitt kakelgolv och röda pardörrar med speglar och fönster. Trappräcke med ståndare av delvis vridet fyrkantsjärn med små och stora blommor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1, M = 1.



PALM 10 A från SV



PALM 10 A från SV LOGGIA



PALM 10 A från SV FÖNSTER



PALM 10 A från SV PORTAL

fastighet:

PALM 10, hus A

forts.



PALM 10 A från SV PORT



PALM 10 A från SV BALKONG



PALM 10 A från SV
BALKONGSTOLPE



PALM 10 A från SO

fastighet: **PALM 10, hus B.**
adress: Bruksgatan 30.
ålder: 1908.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Gul puts.
tak: Utsvängt mansardtak, mörkgrå korrugerad plåt.
detaljer: Bruna hela fönster. Brun lamelldörr med spegelmönster av ädelträ. Avskuret hörn. Avtrappad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.



PALM 10 B från SO

fastighet: **PALM 11, hus A.**
adress: Dragargatan 12.
ålder: 1947.
arkitekt / byggm: Karl Ek.
användning: Bostäder.
antal våningar: 3
sockel: Brunmålad grov puts.
väggar: Ljusgrön puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts fönster. Mörkbruna lamelldörrar med fönster och spegelmönster. Avtrappade portomfattningar av rött tegel. 12 balkonger åt väster med räcken av vit trapetsplåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



PALM 11 A från SO



PALM 11 A från S

fastighet: **PALM 11, hus B.**
adress: Bruksgatan 28.
ålder: 1962.
arkitekt / byggm: K. Ericsson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Ljusgrön puts.
tak: Sadeltak, ljusgrön plåt i taktegelform.
detaljer: Fyra bruna garageportar av plåt, med mönster av stående panel. Rött tegel mellan portarna.



PALM 11 B från O

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 3.**

fastighet: **PALM 12.**
adress: Gosselmansgatan 3.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vitmålad betong och bruna stolpar.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gavelspets i rödbrun stående panel.



PALM 12 från NV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 4.**

fastighet: **PALM 13.**
adress: Gosselmansgatan 3 B.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Rosa puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Mörkbruna hela fönster, spröjsade till fyra rutor.
Svart lamelldörr med mönster av stående panel.
Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och fönsteromfattningar. Burspråk mot väster med vit liggande panel. Kupa mot öster, klädd med svart plåt. Uteplats mot öster.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M) ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.



PALM 13 – 14 från NV



PALM 13 – 14 från N

fastighet: **PALM 14.**
adress: Gosselmansgatan 3 A.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Rosa puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Mörkbruna hela fönster, spröjsade till fyra rutor.
Svart lamelldörr med mönster av stående panel.
Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och fönsteromfattningar. Burspråk mot väster med vit liggande panel. Kupa mot öster, klädd med svart plåt. Uteplats mot öster.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M) ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.

se PALM 13

fastighet: **PALM 15.**
adress: Gosselmansgatan 1.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Mörkbruna hela fönster, spröjsade till fyra rutor.
Svart lamelldörr med mönster av stående panel.
Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och fönsteromfattningar. Infart till gård är överbyggd, väggarna klädda med röd liggande panel. Vid sidan av infarten svart stående panel. Burspråk mot norr med vit liggande panel. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Uteplats mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.
ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.



PALM 15 från NV



PALM 15 – 23 från V

fastighet: **PALM 16.**
adress: Kristianstadsvägen 18 A.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster med en spröjs. Brun lamelldörr med mönster av stående panel. Yttertrappa med räcke av vitmålad betong. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Burspråk mot norr med vit liggande panel. Fransk balkong mot söder med svart järnräcke. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Uteplats mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.
ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.

se PALM 15

fastighet: **PALM 17.**
adress: Kristianstadsvägen 18 B.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster med en spröjs. Brun lamell-dörr med mönster av stående panel. Yttertrappa med räcke av vitmålad betong. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Fransk balkong mot söder med svart järnräcke. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Uteplats mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 2, M = 2.**
ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.



PALM 17 – 19 från NV

fastighet: **PALM 18.**
adress: Kristianstadsvägen 18 C.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Gulbrun puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster med en spröjs. Brun lamell-dörr med mönster av stående panel. Yttertrappa med räcke av vitmålad betong. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Fransk balkong mot söder med svart järnräcke. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Uteplats mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 2, M = 2.**
ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.

se PALM 17

fastighet:	PALM 19.	se PALM 17
adress:	Kristianstadsvägen 18 D.	
ålder:	1978.	
arkitekt / byggm:	Lundquist & Rendahl.	
användning:	Bostad.	
antal våningar:	2½	
sockel:	Ljust gråmålad puts.	
väggar:	Gulbrun puts.	
tak:	Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.	
detaljer:	Bruna 2-lufts fönster med en spröjs. Brun lamell-dörr med mönster av stående panel. Yttertrappa med räcke av vitmålad betong. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Fransk balkong mot söder med svart järnräcke. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Uteplats mot söder.	
värdering	K = 2, M = 2.	
kulturhistoriskt (K)	ingår i en radhuslänga med varierat uttryck,	
miljömässigt (M)	genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.	

fastighet:	PALM 20.	se PALM 15
adress:	Kristianstadsvägen 18 E.	
ålder:	1978.	
arkitekt / byggm:	Lundquist & Rendahl.	
användning:	Bostad.	
antal våningar:	2½	
sockel:	Ljust gråmålad puts.	
väggar:	Rosa puts.	
tak:	Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.	
detaljer:	Bruna 2-lufts fönster med en spröjs. Brun lamell-dörr med mönster av stående panel. Yttertrappa med räcke av vitmålad betong. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Fransk balkong mot söder med svart järnräcke. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Uteplats mot söder.	
värdering	K = 2, M = 2.	
kulturhistoriskt (K)	ingår i en radhuslänga med varierat uttryck,	
miljömässigt (M)	genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.	

fastighet: **PALM 21.**
adress: Kristianstadsvägen 18 F.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Rosa puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster med en spröjs. Brun lamell-dörr med mönster av stående panel. Yttertrappa med räcke av vitmålad betong. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Burspråk mot norr med vit liggande panel. Fransk balkong mot söder med svart järnräcke. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Uteplats mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 2, M = 2.**
ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.



PALM 21 – 23 från N

fastighet: **PALM 22.**
adress: Kristianstadsvägen 18 G.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Ljusblå puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts fönster med en spröjs. Vit lamell-dörr med mönster av stående panel. Yttertrappa med räcke av vitmålad betong. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Burspråk mot norr med vit liggande panel. Fransk balkong mot söder med svart järnräcke. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Uteplats mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 2, M = 2.**
ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.

se PALM 21

fastighet: **PALM 23.**
adress: Kristianstadsvägen 18 F.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Brunrosa puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster med en spröjs. Brun lamell-dörr med mönster av stående panel. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Port till gård genom huset, väggarna klädda med svart stående panel. Över denna röd liggande panel. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Uteplats mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M) ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.



PALM 23 från N

fastighet: **PALM 24.**
adress: Dragargatan 2 A.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Lundquist & Rendahl.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Brunrosa puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster med en spröjs. Brun lamell-dörr med mönster av stående panel. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Fransk balkong mot väster med svart järnräcke. Kupa mot väster, klädd med svart plåt. Uteplats mot väster.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M) ingår i en radhuslänga med varierat uttryck, genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.



PALM 24 – 25 från O

fastighet:	PALM 25.	Se PALM 24
adress:	Dragargatan 2 B.	
ålder:	1978.	
arkitekt / byggm:	Lundquist & Rendahl.	
användning:	Bostad.	
antal våningar:	2½	
sockel:	Gråmålad puts.	
väggar:	Brunrosa puts.	
tak:	Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.	
detaljer:	Bruna 2-lufts fönster med en spröjs. Brun lamell-dörr med mönster av stående panel. Avtrappad vit gesims. Vita hushörn och dörr- och fönsteromfattningar. Fransk balkong mot väster med svart järnräcke. Kupa mot väster, klädd med svart plåt. Uteplats mot väster.	
värdering	K = 2, M = 2.	
kulturhistoriskt (K)	ingår i en radhuslänga med varierat uttryck,	
miljömässigt (M)	genomarbetade detaljer och nätt anpassad skala.	