



Ystad-Österlenregionens  
miljöförbund

# PROJEKT

## Återvinningsstationer

Rapport avseende inventering 2013



Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: [exp@ystadosterlenmiljo.se](mailto:exp@ystadosterlenmiljo.se)  
hemsida: [www.ystadosterlenmiljo.se](http://www.ystadosterlenmiljo.se)

## Inledning

I kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad finns det 44 återvinningsstationer registrerade. Inventering av alla återvinningsstationer har skett.

## Bakgrund och syfte

Återvinningsstationer är anläggningar för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall. Stationerna klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Syftet med inventeringen var att kontrollera att platserna för återvinningsstationerna stämmer överens med Förpacknings- och Tidningsinsamlingens uppgifter samt att utföra en riskbedömning som leder till att återvinningsstationerna läses in som miljöfarliga verksamheter och klassas enligt miljöbalken. Faktorer och bedömningsgrunder för riskbedömningen var följande:

- Historisk förorening i mark,
- Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde.

Riktvärdet för skyddsavstånd gällande miljöstation är 50 meter enligt Boverkets allmänna råd 1995:5. Störningar som kan förekomma är lukt från stationerna samt buller från transportfordon.

## Genomförande

Inventeringen genomfördes under juni-juli 2013 av praktikant Charlotte Nilsson.

Återvinningsstationerna identifierades via Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida.

Fastighetsbeteckningarna identifierades via Miljöförbundet Fastighetskarta. Vattenskyddsområde identifierades via Miljöförbundet Landskapsinformation. Alla återvinningsstationer besöktes och nedanstående frågor besvarades:

- Stämmer platsen med FTIs information?
- Finns det tecken på att återvinningsstationen ligger på ett område som tycks vara gammal industrimark?
- Sker tömning/ städning i den utsträckning som krävs?
- Är det närmre än 50 meter till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller ligger stationen inom vattenskyddsområde?

## Resultat

Placeringarna för återvinningsstationerna stämde i 42 av 44 fall överens med informationen på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida. 2 stationer kunde inte påträffas på platserna som angivits, 1 påträffades på en annan plats och 1 hittades aldrig.

Av återvinningsstationerna var 2 stycken utan anmärkningar. På resterande stationer påträffades en eller flera av följande anmärkningar:

- Behållare i behov av tömning, (10 stycken)
- Station i behov av städning, (23 stycken)
- Grovsopor bredvid behållare, (8 stycken)
- Avfall som inte fick plats i behållarens inkast placerades bredvid behållaren, (2 stycken)
- Hushållsavfall bredvid behållare, (3 stycken)
- Batterier utanför holken, (1 stycken)
- Trädgårdsavfall bredvid behållare, (2 stycken)
- Bostad närmre än 50 meter till station, (27 stycken)
- Skola närmre är 50 meter till station, (2 stycken)
- Station inom vattenskyddsområde, (2 stycken)

### **Åtgärder/ uppföljning**

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har blivit kontaktad via hemsidan angående behov av tömning och städning av stationerna. Beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet utifrån riskbedömning och fastställande av tillsynstid kommer att skickas till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Författare: Charlotte Nilsson, 2013-07-02