

Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

PROJEKT

Strandbad

Rapport avseende tillsynsprojekt 2019



Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

Inspektionerna ägde rum i juli 2019. Detta inom ramen för den återkommande planerade tillsynen enligt Miljöbalken (MB).

Syfte och mål

Miljöförbundets tillsyn grundar sig på miljöbalkens 2 kapitel (allmänna hänsynsregler) och 26 kapitel 19 § (egenkontroll), Badvattenförordningen 2008:218, Havs och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) samt myndighetens vägledning kring EU-bad (2016-05-12). Kommunerna är som verksamhetsutövare skyldig att uppfylla dessa regelverk.

Tillsynen riktas mot strandbad som finns med i Havs- och Vattenmyndighetens badregister, oavsett om badet är ett beslutat EU-badvatten eller inte. Även Gyllebosjön ingick i tillsynen.

Tillsynen omfattade:


- Besiktning av badplatsen inklusive skyltning,
- Kontroll av sophantering,
- Inspektion av hygienutrymmen,
- Kontroll av badvattenresultat och klassificering av badvattnet.

Noterade även brister gällande livbojar. Detta ingår dock inte i miljöbalkstillsyn.

Tydlig information om vattnets kvalitet ska finnas tillgänglig för allmänheten. Havs- och Vattenmyndigheten har en hemsida (<https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html>) för allmänheten angående badplatsers vattenkvalitet. Kommunerna rapporterar själva in resultaten till denna hemsida.

Resultat

Totalt inspekterades 18 strandbad, se bilaga, och i nedanstående diagram redovisas de anmärkningar som framkom för båda kommunerna tillsammans. Vattenkvalitetskontroll har utförts på alla registrerade badplatser av respektive kommun utan anmärkning och resultaten finns att läsa på badplatsernas hemsida. Vad gäller den icke registrerade badplatsen, Gyllebo, fanns rutiner på att utföra endast ett vattenprov och rutin för avvikelse saknades.



Slutsats

I våra två av våra tre kommuner gjordes tillsyn på 18 stycken strandbad, 10 stycken i Simrishamn och 8 stycken i Ystad. Resultatet från tillsynen visar på brister främst vad gäller skyltning och därmed brister i kommunernas egenkontroll och kunskap för att kunna uppfylla lagkrav, vilket understryker att regelbunden tillsyn är nödvändig.

Skyltning ska vara åtgärdad inför nästa års badsäsong och kommer att följas upp nästa sommar.

Under tillsynsarbetets gång framkom att Gyllebo inte registreras i badregistret hos Havs- och vattenmyndigheten samt att kommunen överlätit tillsynsansvaret till Byalaget. Detta utreddes och kommunen återtog ansvaret (verksamhetsutövare). Vidare har miljöförbundet ställt krav på att badplatsen ska registreras i badregistret (4§ badvattenförordningen) vilket kommer att följas upp 2019/2020.

Vid genomgång av kommunernas hemsida och informationsmaterial, dit kommuninvånare och turister hänvisas för bad, framkom hänvisningar till såväl Baskemölla strand, Kiviks norra hamnpir och Skillinge badbrygga. Miljöförbundet har ställt krav på utredning av om inte även Baskemölla strand bör registreras i badregistret under badsäsong år 2020. I kommande tillsyn bör även utredas vilken omfattning av egenkontroll badplatserna Kiviks norra hamnpir och Skillinge badbrygga bör ha t.ex. när det gäller provtagning, informationsskyltar mm.

Slutsats efter genomförd tillsyn är att kommande planerad tillsynsinsats bör omfatta kommunernas egenkontroll för att uppfylla lagkraven.

Miljöförbundet bedömer att tillsyn vartannat år är ett rimligt tillsynsintervall.

Författare: Jon Hall, Ulf Olsson och Eva Karlsvärd

Bilaga 1

Strandbad som inspekterades under juli 2019:

Badplats	Klassificering	EU-bad
Bongs	★ ★ Bra kvalitet	Nej
Lilleskog	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Nej
Löderups strandbad	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Nej
Nybrostrand	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Ryssvägen	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Saltsjöbaden	★ ★ Bra kvalitet	Ja
Sandhammaren	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Svarte	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Nej
Hjälmaröds strandbad	★ ★ Bra kvalitet	Nej
Kyhl, Borrby strand	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Mälarhusen	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Rörum, Knäbäckshusen	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Skepparp	★ ★ Bra kvalitet	Ja
Stenshuvud	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Tobisvik, Stranden	★ ★ Bra kvalitet	Ja
Viks fiskeläge	★ ★ Bra kvalitet	Nej
Vitemölla	★ ★ Bra kvalitet	Ja

Uppgifter hämtade från <https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser>

Bilaga 2 Märkning enligt EU-bads klassning



Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har. Dels görs en klassning i fyra nivåer utifrån tidigare säsongers provtagningsresultat. Dels bedöms den aktuella kvaliteten utifrån senaste provtagningen. Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig ska det finnas en skylt som avråder från bad.