

fastighet: **ARESKOUG SÖDRA 1, hus A.**
adress: Jennygatan 3.
ålder: Ombyggt 1905, 1984.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Eva Ferlinger (1984).
användning: Bostäder, lokaler (internet café).
antal våningar: 2, med hög källarvåning.
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vitmålad puts.
tak: Valmat sadeltak, grå falsad plåt.
detaljer: Gröna 2-lufts fönster med överbåge. Brunmålad pardörr med speglar, glasrutor och överljus. Framför rutorna sirliga galler av gjutjärn med ängel, urnor, vindruvor, nötter och ekorrar. Markerad gråmålad portal med profilerad omfattning och kornisch på täta konsoler. Hela fasaden har band- och kvaderrustik, djup på sockeln. Avtrappade sockel-, gördel- och bröstningslister. Kraftig profilerad gesims med täta konsoler. Profilerade fönsteromfattningar med facettslutsten och solbänkar i bottenvåningen. Fönsteromfattningarna i ovanvåningen har pilastrar med facetter, solbänkar och kraftiga profilerade kornischer på volutkonsoler. Ståndränna. Yttertrappa av kalksten. Halvrunt trapptorn mot gård.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1, M = 1.



ARESKOUG S 1 A från SV



ARESKOUG S 1 A från SO



ARESKOUG S 1 A från SO
TRAPPTORN



ARESKOUG S 1 A från NO



ARESKOUG S 1 A från NO
BLINDFÖNSTER

fastighet:

ARESKOUG SÖDRA 1, hus A

forts.



ARESKOUG S 1 A från SV GESIMS



ARESKOUG S 1 A från V PORTAL



ARESKOUG S 1 A från V
ÖVERLJUS



ARESKOUG S 1 A från V
DÖRRDEKOR

fastighet:

ARESKOUG SÖDRA 1, hus A

forts.



ARESKOUG S 1 A från V
DÖRRDEKOR DETALJ



ARESKOUG S 1 A TRAPPHALL
VALV



ARESKOUG S 1 A TRAPPHALL
GESIMS



ARESKOUG S 1 A TRAPPHALL
LAMPROSETT


fastighet:

ARESKOUG SÖDRA 1, hus A

forts.



ARESKOUG S 1 A TRAPPHALL
KAPITÄL



ARESKOUG S 1 A TRAPPHALL
RÄCKE



ARESKOUG S 1 A TRAPPHALL
RÄCKESSTOLPE

fastighet:

ARESKOUG SÖDRA 1, hus B.

adress:

Föreningsgatan 2.

ålder:

1929. Ombyggt 1949.

arkitekt / byggm:

Bertil Sandin (1949).

användning:

Garage.

antal våningar:

1

sockel:

väggar:

Vitmålad puts.

tak:

Pulpettak, troligen plåt.

detaljer:

Fyra vita garageportar, stående träpanel.

värdering

K = 5, M = 5.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)



ARESKOUG S 1 B från NV

fastighet: **ARESKOUG SÖDRA 2, hus A.**
 adress: Föreningsgatan 4.
 ålder: 1885. Ombyggt 1987.
 arkitekt / byggm: Troligen Peter Boisen. Kjell Skantz (1987).
 användning: Bostad.
 antal våningar: 1½, 2 mot gård.
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Rött fogstruket tegel.
 tak: Sadeltak, mansard åt gård, röd falsad plåt.
 detaljer: Brun 2-lufts fönster med överbåge, mot gård vita. På ovanvåningen spröjsade fönster. Brun 3-delad port med facettspeglar, dekor med kanneleringar och tandsnittslist, fönster och överljus. Mot gård brun port med överljus och stående pärlspont. Brun glasad ramdörr av stående panel. Profilerade port- och fönsteromfattningar i vit puts med kornischer och solbänkar. Vitputsad profilerad gesims och dekorlist. Mot gården avtrappad gesims i tegel med tandsnitt. Frontespis mot gården. Stickbågar. Ståndränna. Portgång genom huset med klinkergolv, bröstningspanel av brun pärlspont och brun pardörr med speglar och råglasfönster.



ARESKOUG S 2 A från NO



ARESKOUG S 2 A från N LISTER

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1, M = 2.

fastighet: **ARESKOUG SÖDRA 2, hus B.**
 adress: Engelbrektskatan 3.
 ålder: 1890. Ombyggt 1947, 1960, 1987.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen. Tore Johansson (1947), Karl Erikson (1960), Kjell Skantz (1987).
 användning: Bostäder.
 antal våningar: 2½
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Rött tegel.
 tak: Sadeltak, grå korrugerad eternit.
 detaljer: Mörkgröna korsdelade fönster. Mörkgrön glasad pardörr med speglar och överljus. Indragna bröstningspartier. Fönsteromfattningar i formtegel. Gesims och gördelband av formtegel med tandsnitt, äggstav och facettlist. Stickbågar. Två kupor mot söder, klädda med svart plåt. Yttertrappa av granit med sidobalustrader.



ARESKOUG S 2 B från SO



ARESKOUG S 2 B från SO
 GÖRDELLIST

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1, M = 2.

fastighet: **ARESKOUG SÖDRA 3.**
 adress: Föreningsgatan 6, Engelbrektsgränd 5.
 ålder: 1800-tal. Ombyggt 1912, 1919, 1962, 1984.
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1912 och 1919), Kai Krüger (1962), Rolf Westerberg (1984).
 användning: Bostad och kontor.
 antal våningar: 1, 2 mot söder.
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Rött tegel.
 tak: Sadeltak, mansard mot söder. Grå korrugerad eternit, svart plåt i mansard.
 detaljer: Brun 2-lufts fönster med överbåge, mot gård vita i olika storlekar. Brun lamelldörr i ädelträ med överljus. Entréparti något framdraget. Kraftig avtrappad gesims med tandsnitt och strömskift. Stickbågar. Yttertrappa med klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1, M = 2.



ARESKOUG S 3 från NO



ARESKOUG S 3 från NO GESIMS

fastighet: **ARESKOUG SÖDRA 5, hus A.**
 adress: Föreningsgatan 10.
 ålder: 1982.
 arkitekt / byggm: Kommunaltekn. Systemvillor AB.
 användning: Bostad.
 antal våningar: 1½
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Gult tegel.
 tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
 detaljer: Mörkbruna 2-lufts spröjsade fönster. Mörkbrun spegeldörr. Enkel avtrappad gesims. Två kupor åt söder, klädda med svart plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.



ARESKOUG S 5 A från NO

fastighet: **ARESKOUG SÖDRA 5, hus B.**
adress: Engelbrektsgatan 9.
ålder: 1982.
arkitekt / byggm: Kommunaltekn. Systemvillor AB.
användning: Förråd.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Mörkbruna 2-lufts spröjsade fönster. Gavelspets klädd med svart lockpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.



ARESKOUG S 5 B från SO



ARESKOUG S 5 B från SV

fastighet: **ARESKOUG SÖDRA 7, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 7.
ålder: 1885. Ombyggt 1943, 1948, 1980.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Karl Erikson (1943), Bertil Sandin (1948), Herman Herrvik (1980).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gulmålad slätputs.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Vita 2- och 3-lufts spröjsade fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster, spröjsat fönster, över- och sidoljus. Vita fönsteromfattningar. Kraftig vit gesims, profilerad och med dubbelt tandsnitt. Två kupor åt söder, klädda med svart plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



ARESKOUG S 7 från NO



ARESKOUG S 7 från NO GESIMS

fastighet: **ARESKOUG SÖDRA 7, hus B.**
adress: Engelbrektsgatan 7.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Svart fjällpanel.
tak: Pulpettak, svart korrugerad plåt.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Vit garageport med stående träpanel. Vita knutar.

värdering **K = 5, M = 4.**
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)