

fastighet: **HAAK NORRA 1, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 18.
ålder: 1885. Ombyggt 1915, 1951, 1968.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1915), Bertil Sandin (1951).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Blåmålad puts.
väggar: Vit spritputs.
tak: Valmat tak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Blåa hela fönster. Blå diagonalrutig lamelldörr.
Avskuret hörn. Profilerad vit gesims. Ståndränna.



HAAK N. 1 A från NV

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M) Viktig för miljön i gathörnet.

fastighet: **HAAK NORRA 1, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 17.
ålder: 1885. Ombyggt 1968.
arkitekt / byggm: Bostad.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråblåmålad puts.
väggar: Vit spritputs mot väster och söder, vitmålat fogstruket tegel mot gård.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Blågrå hela och 2-lufts fönster, delvis röda mot gård. Blågrå och röda lamelldörrar med stående panel och fönster. Avtrappad vit gesims mot väster, avtrappad med tandsnitt mot gård. Stickbågar. Ståndränna mot väster.



HAAK N. 1 B från SV

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M)



HAAK N. 1 B från SO

fastighet: **HAAK NORRA 2, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 20.
ålder: 1886. Ombyggt 1915, 1917. Totalt ombyggt 1969.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1915, 1917).
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot gård.
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Mörkrött tegel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, svart 2-kupig betongpanna, svart papp mot gård.
detaljer: Mörkbruna hela fönster. Mörkbrun lamelldörr i teak med mönster av stående panel och sidoljus av glasbetongstenar. Yttertrappa med skiffer. Balkong i svart trä mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



HAAK N. 2 A från NV

fastighet: **HAAK NORRA 2, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 19.
ålder: 1886, byggt som bostadshus. Totalt ombyggt 1969.
arkitekt / byggm:
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: 2 mörkbruna garageportar med stående panel. Rundad port i mur, mörkbrun med stående panel och svarta hängslor i gammal stil.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



HAAK N. 2 B från SO


fastighet: **HAAK NORRA 3, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 22.
ålder: 1886. Ombyggt 1975, 1978.
arkitekt / byggm: Uno Paulsson (1975).
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot gård.
sockel: Rödbrun slätputs.
väggar: Gulbrun spritputs.
tak: Sadeltak, svart papp i skiffermönster.
detaljer: Mörkbruna spröjsade fönster med buktiga rutor.
Brunlaserad lamelldörr med panel i fiskbensmönster och råglasruta. Profilerad dörröppning, gult tegel runt dörröppning. Ovanvåning mot söder klädd med svart träpanel. Stor balkong i svart trä mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



HAAK N. 3 A från NV



HAAK N. 3 A från NV DÖRR

fastighet: **HAAK NORRA 3, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 21.
ålder: 1897. Ombyggt 1975.
arkitekt / byggm: Uno Paulsson (1975).
användning: Förråd, delvis bostad.
antal våningar: 1
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Mörkbruna spröjsade fönster med buktiga rutor.
Mörkbrun lamelldörr med liggande panel och överljus. Mörkbrun port i stående panel med en halvdörr och överljus. Avtrappad gesims med dubbelt tandsnitt och strömskift. Gavelspets klädd med svart lockpanel. Gavel täckt med vit trapetskorrugerad plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



HAAK N. 3 B från SV



HAAK N. 3 B från S GESIMS

fastighet: **HAAK NORRA 4, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 24.
ålder: 1886. Ombyggt 2002.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Olle Bennvid (2002).
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot gård.
sockel: Blåmålad puts.
väggar: Vit slätputs.
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 1-kupigt tegel, svart papp mot gård.
detaljer: Blå spröjsade 2-lufts fönster. Blå pardörr med speglar. Originellt takfönster med rundad överbåge. Avtrappad snedskuren gesims. Profilerade dörr- och fönsteromfattningar. Profilerat bröstningsband.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



HAAK N. 4 A från NV



HAAK N. 4 A från N FÖNSTER



HAAK N. 4 A från NV
BRÖSTNINGSLIST

fastighet: **HAAK NORRA 4, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 23.
ålder: 1886. Ombyggt 2002.
arkitekt / byggm: Olle Bennvid (2002).
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel: Blåmålad puts.
väggar: Vit slätputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Blå spröjsade 2-lufts fönster. Blå pardörr med stående panel och överljus. Utkragande dörrparti. Lisener i hörn och vid entréparti. Enkel slät gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



HAAK N. 4 B från SO



HAAK N. 4 B från SO LISTER

fastighet: **HAAK NORRA 5, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 26.
ålder: 1886. Ombyggt 1951, 1973.
arkitekt / byggm: Peter Boisen, Bertil Sandin (1951), Erik Remnert (1973).
användning: Bostad.
antal våningar: 1 + mezzaninvåning.
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gulmålat fogstruket tegel.
tak: Sadeltak, röd taktegelformad plåt.
detaljer: Vita hela fönster med lös spröjs. Fyra små mezzaninfönster. Vita spröjsade 2-lufts fönster i frontespis. Röd lamelldörr med råglasrutor och överljus, mönster av stående panel. Stickbågar, enkel gördellist och gesims med tandsnitt, allt vitmålat. Yttertrappa med klinker. Bred frontespis med tympanon mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



HAAK N. 5 A från NO



HAAK N. 5 A från NV



HAAK N. 5 A från NV MEZZANIN

fastighet: **HAAK NORRA 5, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 25.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Grå stående träpanel.
tak: Pulpettak, grå korrugerad eternit.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K =5, M =5.

fastighet: **HAAK NORRA 6.**
adress: Engelbrektsgratan 28.
ålder: 1886. Ombyggt 1924, 1927, 1957, 1970.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924, 1927), Ekberg (1957), Lars Olofsson (1970).
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gulgrått fogstruket tegel.
tak: Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Röda 2- och 3-lufts fönster med överbåge. Brun lamelldörr med stående panel och överljus. Röd lamelldörr med spegelmönster, fönster och överljus mot söder. Två avskurna hörn. Dekorränder och stickbågar i rött tegel. Avtrappad gesims med tandsnitt. Små solbänkar i tegel. Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 1, M = 2.**
miljömässigt (M) Stor betydelse för miljön i parkstråket.



HAAK N. 6 från NV



HAAK N. 6 från NO



HAAK N. 6 från S