

fastighet: **NILS SÖDRA 6, hus A.**
adress: Hejdegatan 45.
ålder: 1894. Ombyggt 1943, 1962.
arkitekt / byggm: Henning Johansson (1943), Göran Johansson (1962).
användning: Bostad.
antal våningar: 2, åt gård 2½
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel, mot norr gul puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel, mot norr röd plåt.
detaljer: Vita 3- och 2-lufts fönster med överbåge. Vit spegeldörr. Avtrappad gesims med formtegel i tandsnitt. Gördellist i formtegel. Ståndränna. Stor kupa mot norr, klädd med röd plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.



NILS S. 6 A från SV



NILS S. 6 A från S GESIMS



NILS S. 6 A från NV

fastighet: **NILS SÖDRA 6, hus B.**
adress: Lilla Tobaksgatan 26.
ålder: 1894. Ombyggt 1928.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1928).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Rödmålad puts.
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel, åt söder röd plåt.
detaljer: Vita korsdelade fönster. Vit spegeldörr. Avtrappad gesims i gult tegel med strömskift. Rundade dörr- och fönsteröppningar. Ståndränna. Stor kupa mot söder, klädd med röd plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 4.



NILS S. 6 B från NV



NILS S. 6 B från NV GESIMS

fastighet: **NILS SÖDRA 7, hus A.**
adress: Hejdegatan 47.
ålder: 1966. Ombyggt 1990.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot norr.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster med lösa spröjsar. Vit lamelldörr med ovalt fönster. Yttertrappa av kalksten. Balkong längs hela gårdssidan med brunt träräcke.



NILS S. 7 - 10 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

fastighet: **NILS SÖDRA 7, hus B.**
adress: Lilla Tobaksgatan 28.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, svart korrugerad eternit.
detaljer: Ljusgrå garageport med stående panel. Ljusgrå sopdörr. Sadeltak med svart 1-kupig plåt över bilplats.



NILS S. 7 B från NV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **NILS SÖDRA 8, hus A.**
adress: Hejdegatan 49.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot norr.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Brun lamelldörr i ädelträ med sidoljus. Yttertrappa av kalksten. Balkong längs hela gårdssidan med brunt träräcke.



NILS S. 7 - 10 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

fastighet: **NILS SÖDRA 8, hus B.**
adress: Lilla Tobaksgatan 30.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, svart korrugerad eternit.
detaljer: Brunt helt fönster. Brun garageport med liggande panel. Brun sopdörr.



NILS S. 8 B från NV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 4.**

fastighet: **NILS SÖDRA 9, hus A.**
adress: Hejdegatan 51.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot norr.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Brun lamelldörr i ädelträ med sidoljus. Yttertrappa av kalksten. Balkong längs hela gårdssidan med brunt träräcke.



NILS S. 7 - 10 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 4, M = 3.**

fastighet: **NILS SÖDRA 9, hus B.**
adress: Lilla Tobaksgatan 32.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit puts, vit locklist i gavel.
tak: Sadeltak, svart korrugerad plåt.
detaljer: Vitt 2-lufts fönster. Mörkbrun garageport av plåt med kassettmönster. Mörkbrun sopdörr.



NILS S. 9 B från NV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 4.**

fastighet: **NILS SÖDRA 10, hus A.**
adress: Hejdegatan 53.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot norr.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Brunna hela fönster. Brun lamelldörr i ädelträ med sidoljus. Yttertrappa av kalksten. Balkong längs hela gårdssidan med brunt träräcke.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



NILS S. 7 - 10 A från SV

fastighet: **NILS SÖDRA 10, hus B.**
adress: Lilla Tobaksgatan 34.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit mexisten.
tak: Sadeltak, svart korrugerad plåt.
detaljer: Ljusbrun garageport med liggande panel. Brun sopdörr. Sadeltak med svart korrugerad plåt över bilplats.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



NILS S. 10 B från NV

fastighet: **NILS SÖDRA 11, hus A.**
adress: Hejdegatan 43.
ålder: 1894. Ombyggt 1933, 1988.
arkitekt / byggm: O. Henriksson. Oscar Isberg (1933), Björn & Hjördis (1988).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, svart plåt.
detaljer: Brun 2-lufts fönster med överbåge, åt gård hela vita fönster med lös spröjs. Brun glasad ståldörr med halvrunnt överljus. Brun lamelldörr med stående panel. Portal av grå puts med pilastrar, rundbågig profilerad portöppning med facettsten och kraftig profilerad kornisch. Dekorränder i puts, släta och profilerade. Gesims i profilerad puts. Rundad sockellist. Kraftiga fönsteromfattningar med rustik, glest tandsnitt, rundad överbåge med profilerad kornisch och profilerad solbänk. Fönsteröverstyckan med antingen en knapp eller fyllt med blomornament. Stickbågar mot gården. Ståndränna. Liten kupa åt söder, klädd med svart plåt, rundat tak med klotknopp. Runt trapptorn mot gården med avtrappad gesims i tegel. Åt gård två balkonger med räcken av mörkbrunt trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K =1, M =2.



NILS S. 11 A från SV



NILS S. 11 A från SO PORTAL



NILS S. 11 A från SV KORNISCH



NILS S. 11 A från SO KUPA



NILS S. 11 A från NV

fastighet:

NILS SÖDRA 11, hus A

forts.



NILS S. 11 A från NO

fastighet:

NILS SÖDRA 11, hus B.

adress:

Borgmästargatan 19.

ålder:

1896. Ombyggt 1988.

arkitekt / byggm:

O. Henriksson. Björn & Hjördis (1988).

användning:

Bostäder.

antal våningar:

2, mot gård 2½

sockel:

Grå puts.

väggar:

Rött tegel, mot gård gult tegel.

tak:

Valmat sadeltak, svart plåt.

detaljer:

Bruna 2-lufts fönster med överbåge, åt gård hela vita fönster med lös spröjs. Brun glasad ståldörr med överljus. Mittrisalit med frontespis. På denna två rundade fönster och putsdekor med voluter och profilerad gesims. Dekorränder i puts, släta och profilerade. Gesims i profilerad puts, åt gård avtrappad i tegel. Rundad sockellist. Kraftiga fönsteromfattningar med rustik, glest tandsnitt, rundad överbåge med profilerad kornisch och profilerad solbänk. Fönsteröverstycken med antingen en knopp eller fyllt med blomornament. Två blindfönster i grå slätputs. Stickbågar mot gården. Ståndränna. Runt trapptorn mot gården med avtrappad gesims i tegel.



NILS S. 11 B från NV



NILS S. 11 B från V FRONTESPIS

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)

K =1, M =2.



NILS S. 11 B från V FÖNSTER

fastighet:

NILS SÖDRA 11, hus B

forts.



NILS S. 11 B från V
FÖNSTERDEKOR



NILS S. 11 B från O

fastighet:

NILS SÖDRA 11, hus C.

adress:

Lilla Tobaksgatan 24.

ålder:

arkitekt / byggm:

Förråd.

användning:

1

antal våningar:

sockel:

Grå puts.

väggar:

Gul lockpanel.

tak:

Pulpettak, svart plåt.

detaljer:

Vita hela små fönster. Röd lamelldörr. Ståndränna.

värdering

K = 5, M = 4.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)



NILS S. 11 C från SV