

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A.**
adress: Hejdegatan 48.
ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981).
användning: Bostad.
antal våningar: 2 (mansard).
sockel: Ljusbrun puts.
väggar: Gul spritputs.
tak: Valmat mansardtak, svart papp i plattmönster.
detaljer: Mörkbruna hela fönster. Mörkbrun spegeldörr. Vita fönsteromfattningar i slätputs, upptill rundade och under bildande en bröstningsplatta. Mansardfönster har rundad omfattning i svart plåt med liten kornisch. Vit avtrappad gesims. Vitt enkelt gördelband. Avskuret hörn med frontespis, som har rund utsparning för ventil i toppen.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



TRÄGÅRDH N. 1 A från NV



TRÄGÅRDH N. 1 A från NV
FRONTESPIS



TRÄGÅRDH N. 1 A från V
MANSARDFÖNSTER

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 1, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 21.
ålder: 1981.
arkitekt / byggm: Skånsk Byggkonsult.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Svart locklistpanel.
tak: Sadeltak, svart shingelpapp.
detaljer: Svart garageport med stående panel.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



TRÄGÅRDH N. 1 B från SO

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 2, hus A.**
adress: Hejdegatan 50.
ålder: Ombyggt 1979, 1992.
arkitekt / byggm: Tomasz Kwasniewski (1992).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, röd 2-kupig betongpanna.
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster med bukiga rutor. Mörkbrun spegeldörr med spröjsat överljus. Dörr- och fönsteröppningar rundade i ovkant. Kraftiga putsade solbänkar. Två kupor mot norr med sadeltak, kraftiga takutsprång och klädda med vit träpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



TRÄGÅRDH N. 2 A från NV



TRÄGÅRDH N. 2 A från NV
KUPA

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 2, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 23.
ålder: 1981.
arkitekt / byggm: Skånsk Byggkonsult.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Ljusgrön lockpanel, på gavel svart.
väggar: Sadeltak, svart shingelpapp.
tak: Två vita garageportar i plåt, med mönster av lig-gande panel. Vit lamelldörr med stående panel.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



TRÄGÅRDH N. 2 B från SO

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 4, hus A.**
adress: Hejdegatan 54.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot gård.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Vit lamelldörr med ovalt fönster.
Yttertrappa av kalksten. Balkong av husets bredd med räcke av brunt trä mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



TRÄGÅRDH N. 4 A från NV

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 4, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 27.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Gråbrun puts.
väggar: Gulmålad slätputs.
tak: Sadeltak, svart korrugerad eternit.
detaljer: Grå garageport i plåt med mönster av liggande panel. Ljusbrun sopdörr av stående träpanel. Ljusgrått plank med dörr och halvmånformad, ribbad öppning.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



TRÄGÅRDH N. 4 B från SO



TRÄGÅRDH N. 4 B från SO,
PLANK

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 5, hus A.**
adress: Hejdegatan 56.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot gård.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Vit lamelldörr med sidoljus. Yttertrappa av kalksten. Balkong av husets bredd med räcke av brunt trä mot söder.



TRÄGÅRDH N. 5 A från NV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 5, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 29.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Vit stående träpanel, gavel mot öster vit puts.
tak: Sadeltak, svart korrugerad eternit.
detaljer: Ljusgrå garageport i liggande panel. Ljusgrå sopdörr av stående träpanel. Laserat plank med dörr av stående brädor.



TRÄGÅRDH N. 5 B från SO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 6, hus A.**
adress: Hejdegatan 58.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot gård.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Brun lamelldörr med sidoljus.
Yttertrappa av kalksten. Balkong av husets bredd med räcke av brunt trä mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



TRÄGÅRDH N. 6 A från NV



TRÄGÅRDH N. 6 A från SO

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 6, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 31.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Vit slätputs.
väggar: Vit slätputs.
tak: Sadeltak, svart korrugerad eternit.
detaljer: Blått helt fönster. Blå garageport och blå sopdörr av stående träpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



TRÄGÅRDH N. 6 B från SO

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 7, hus A.**
adress: Hejdegatan 52 A.
ålder: 1891. Ombyggt 1929, 1959, 1979.
arkitekt / byggm: K. Ericsson (1959), Skånsk Byggkonsult (1979).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Vitmålad puts.
väggar: Rosa spritputs.
tak: Sadeltak, svart papp i plattmönster.
detaljer: Brun 2-lufts fönster med överbåge, lätt rundad överkant. Brun pardörr med facettspeglar och blyspröjsat fönster. Vita dörr- och fönsteromfattningar i slätputs. Solbänkar i vit puts. Avtrappad gesims med dubbelt tandsnitt. Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



TRÄGÅRDH N. 7 A från NV



TRÄGÅRDH N. 7 A från NV,
GESIMS

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 7, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 25 A.
ålder: 1979.
arkitekt / byggm: Skånsk Byggkonsult.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Rosa spritputs.
tak: Sadeltak, svart shingelpapp.
detaljer: Två garageportar och två ramdörrar i mörkbrun stående panel med dekorationsspik. Vita slätputsade dörromfattningar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



TRÄGÅRDH N. 7 B från SO

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 8, hus A.**
adress: Hejdegatan 52 B.
ålder: 1891. Ombyggt 1929, 1959, 1979.
arkitekt / byggm: K. Ericsson (1959), Skånsk Byggkonsult (1979).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Vitmålad puts.
väggar: Ljusblå spritputs.
tak: Sadeltak, svart shingelpapp.
detaljer: Mörkblå 2-lufts fönster med överbåge, lätt rundad överkant. Brun pardörr med speglar och överljus, lätt rundad. Vita dörr- och fönsteromfattningar i slätputs. Solbänkar i vit puts. Avtrappad gesims med dubbelt tandsnitt. Yttertrappa med grå klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



TRÄGÅRDH N. 8 A från NV



TRÄGÅRDH N. 8 A från NV,
FÖNSTER

fastighet: **TRÄGÅRDH NORRA 8, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 25 B.
ålder: 1979.
arkitekt / byggm: Skånsk Byggkonsult.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Mörkblå locklistpanel.
tak: Sadeltak, svart shingelpapp.
detaljer: Mörkblå garageport av stående panel. Hög dubbelport av mörkblå stående brädor i plank till tomten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



TRÄGÅRDH N. 8 B från SO