

fastighet: **WIHLBORG NORRA 1, hus A.**
adress: Jennygatan 11.
ålder: Ombyggt 1923, 1935, 1943, 1945, 1957, 2000.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1923), Karl Erikson (1935), Oscar Isberg (1943 och 1945), K. Ericsson (1957), Lars Roslin (2000).
användning: Cykelaffär.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad betong.
väggar: Gult fasadtegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Stora vita skyltfönster, spröjsade fönster i ovanvåning. Glasad aluminiumdörr. Kupa mot väster, klädd med svart plåt och med tegeltak. Ståndränna. Yttertrappa med rödbrun klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



WIHLBORG N. 1 A från NV

fastighet: **WIHLBORG NORRA 1, hus B.**
adress: Hejdegatan 24.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Cykelverkstad.
antal våningar: 1½
sockel:
väggar: Gul puts.
tak: Brutet pulpettak, svart plåt.
detaljer: Vita 3-delade fönster, korsdelade i kuporna. Mörkbrun port med stående panel. Två kupor mot norr, klädda med svart plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 3.



WIHLBORG N. 1 B från NO

fastighet: **WIHLBORG NORRA 2.**
adress: Jennygatan 13.
ålder: Ombyggt 1945.
arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1945).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul spritputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och spröjsat fönster. Utkragande dörromfattning i vit slätputs. Vit profilerad gesims. Liten kupa mot väster med svart plåt och tegeltak, stor mot öster med röd plåt och tegeltak.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



WIHLBORG N. 2 från V

fastighet: **WIHLBORG NORRA 3, hus A.**
adress: Lilla Hejdegatan 1.
ålder: Ombyggt 1912, 1962, 1966, 1974.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1912), Kai Krüger (1962), Lars-Ronnie Österlind (1974).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad betong.
väggar: Gult fasadtegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts fönster med bruna karmar. Gulmålad putsad profilerad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



WIHLBORG N. 3 A från SV



WIHLBORG N. 3 A och 2 från SO

fastighet: **WIHLBORG NORRA 3, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 1.
ålder: 1912.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.
användning: Förråd, bostadskomplement.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Gulmålad puts, brun stående panel mot söder.
tak: Pulpettak, röd trapetsplåt.
detaljer: Bruna fönster i olika storlekar. Port i planket mot söder av brun stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **WIHLBORG NORRA 4, hus A.**
 adress: Hejdegatan 26.
 ålder: 1897. Ombyggt 1955.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen. Bertil Sandin (1955).
 användning: Bostäder och kontor.
 antal våningar: 2½, samt en hög källarvåning.
 sockel: Svartmålad betong.
 väggar: Rött tegel.
 tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
 detaljer: Vita korsdelade aluminiumfönster med breda karmar. Brun slät dörr med fönster och överljus, mot gården grå ramdörr med gallerförsett fönster. Portal med rundat formtegel i omfattningen och litet torn på toppen. Gråputsat fält närmast dörren. Gesims med äggstavslinje, strömskift och putsade partier i rundbågslist. Fönsteromfattningar i rundat formtegel, strömskift mellan fönstren. Bröstningslister i formtegel med putsavslutning. Gördelband med blindingar, halvklott och strömskift. Stickbågar. Fasaden mot söder är helt slät, utan utsmyckningar. En stor kupa mot norr och tre små mot söder, alla klädda med röd plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1 (gata) 4 (gård), M = 4 (gata) 5 (gård).



WIHLBORG N. 4 A från NO



WIHLBORG N. 4 A från N PORTAL



WIHLBORG N. 4 A från N PORTALDEKOR



WIHLBORG N. 4 A från N FÖNSTER



WIHLBORG N. 4 A från N GESIMS

fastighet:

WIHLBORG NORRA 4, hus A

forts.



WIHLBORG N. 4 A från NO KUPA



WIHLBORG N. 4 A från S



WIHLBORG N. 4 A från S KUPOR

fastighet:

WIHLBORG NORRA 4, hus B.

adress:

Lilla Hejdegatan 3.

ålder:

1977.

arkitekt / byggm:

Christer Persson.

användning:

Garage.

antal våningar:

1

sockel:

väggar:

Mörkbrun stående träpanel.

tak:

Pulpettak, röd trapetsplåt.

detaljer:

Mörkbrun garageport av stående panel.

värdering

K = 5, M = 4.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)



WIHLBORG N. 4 B från SO

fastighet: **WIHLBORG NORRA 5, hus A.**
adress: Hejdegatan 28.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Ljusgul puts.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Ljusbrun lamelldörr med speglar och fönster. Vita fönsteromfattningar. Profilerad gesims. Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



WIHLBORG N. 5 A från NO

fastighet: **WIHLBORG NORRA 5, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 5.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Bostadskomplement.
antal våningar: 1
sockel: Gulvit puts.
väggar: Sadeltak, röd plåt i tegelform.
tak: Röda 2-lufts fönster. Litet femkantigt fönster på gaveln. Röda dörrar med panel i fiskbensmönster och diagonalfönster. Enkel rundad gesims. Plank med dörrar mot söder i röd lockpanel.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



WIHLBORG N. 5 B från SV



WIHLBORG N. 5 B från S
FÖNSTER

fastighet: **WIHLBORG NORRA 6, hus A.**
adress: Hejdegatan 30.
ålder: Ombyggt 1925, 1958, 1965.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1925), Yngve Mårtensson (1958).
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot gård.
sockel: Klädd med röd klinker.
väggar: Rött fasadtegel, ej i förband. Mot söder grå eternit-plattor.
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brunna hela fönster med lös spröjs. Ljust brun dörr med fönster. Enkel rundad gesims i vit puts. Dörromfattning av röd klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



WIHLBORG N. 6 A från NO

fastighet: **WIHLBORG NORRA 6, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 7.
ålder: Norra delen 1903, södra delen 1958.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Grå puts.
väggar: Rosa puts mot gatan.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer: Brun garageport med mönster av liggande panel. Rosa putsad mur mot söder, krönt med taktegel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



WIHLBORG N. 6 B från SV

fastighet: **WIHLBORG NORRA 7.**
adress: Hejdegatan 32.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Vit mexisten.
tak: Sadeltak, svart falsad plåt.
detaljer: Gröna 2-lufts fönster. Brun dörr i ädelträ med mönster av stående panel och fönster. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Ståndränna. Yttertrap-
pa delvis med klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



WIHLBORG N. 7 från NO

fastighet: **WIHLBORG NORRA 8.**
adress: Hejdegatan 34.
ålder: Ombyggt 1875, 1878, 1966, 1968.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Brunmålad betong.
väggar: Gult fasadtegel.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster. Svart lamelldörr med stående ribbor. Dörromfattning i rött tegel. Två kupor mot söder, klädda med röd plåt. Ståndränna. Mur mot öster i gult fasadtegel. Brun port i muren med panel i fiskbensmönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



WIHLBORG N. 8 A från NO

fastighet: **WIHLBORG NORRA 11, hus A.**
adress: Sektersgatan 26.
ålder: Ombyggt 1943, 1980.
arkitekt / byggm: John Lindh (1943).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Grå puts.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Vita 3-lufts fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och halvrunt spröjsat fönster. Avtrappad gäms. Ståndränna. Rundad yttertrappa av smågatssten i murbruk. Port i mur mot öster av röd panel i diagonalmönster. Två kupor åt väster med röd locklistpanel och takpannor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



WIHLBORG N. 11 A från SO



WIHLBORG N. 11 A från SV

fastighet: **WIHLBORG NORRA 11, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 9.
ålder: Norra delen 1888, södra delen 1901.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (norra delen).
användning: Bostadskomplement och garage.
antal våningar: 1½ och 1.
sockel:
väggar: Vitmålat tegel och röd locklistpanel.
tak: Brutet pulpettak med grå eternitplattor och pulpettak med svarta betongpannor.
detaljer: Grön garageport av stående panel. Avtrappad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 5, M = 4.**
miljömässigt (M)