

fastighet: **BACKUS SÖDRA 1, hus A.**
adress: Planteringsgatan 1.
ålder: 1970-tal (?).
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Korsvirke, svart timra med rött tegel i facken.
Gavel i rött tegel.
tak: Sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Mörkbruna fönster, dels 12-delade spröjsade med bukiga glas, dels 2-lufts hela. Blyspröjsade på ovanvåning åt norr. Utstickande bjälkhuvuden under takfot. Ovanvåning delvis utkragande på enkla knektar. Stor takförsedd balkong i mörkbrunt trä på stolpar mot väster. Utbyggnad i en våning med korsvirkesväggar och plåttäckt pulpettak.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 3.



BACKUS SÖDRA 1 A från S

fastighet: **BACKUS SÖDRA 1, hus B.**
adress: Planteringsgatan 1.
ålder: 1970-tal (?).
arkitekt / byggm:
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Rött tegel.
tak: Platt tak, plåt.
detaljer: Brun garageport i teak.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



BACKUS SÖDRA 1 AB från NV

fastighet: **BACKUS SÖDRA 2.**
adress: Västra Vallgatan 21.
ålder: 1868 (enl. brandförsäkringsbrev). Ombyggt 1922.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1922).
användning: Bostad.
antal våningar: 1, åt gård 2.
sockel: Grå cementputs.
väggar: Rött fasadtegel.
tak: Sadeltak, 2-kupigt gulrött tegel.
detaljer: 9-delade rödvita fönster. Brun lamelldörr med blyspröjsat fönster. Entrén indragen, med mosaik på sidoväggarna. Yttertrappa med klinker. Avtrappad putsad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.
Bör vara putsat. Mosaiken är främmande för huset.



BACKUS SÖDRA 2 från SO

fastighet: **BACKUS SÖDRA 3.**
adress: Västra Vallgatan 19.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1926.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Hj. Sjöholm (1926).
användning: Bostad och rörelse.
antal våningar: 1½
sockel: Brunmålad cementputs.
väggar: Ljusgul spritputs.
tak: Mansard, grå eternit och plåt.
detaljer: 12-delade vita fönster med rundad överbåge. Elegant mansardfönster i ljusbrun plåt med facettdekor. Ljusbrun laserad dörr med gulfärgat glas i överljus. Frontespis. Fönster- och dörrömfattningar, kanter på frontespis och dekorplatta i vit slätputs. Profilerad vit gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.
Genuint med många välbevarade detaljer.



BACKUS SÖDRA 3 från O



BACKUS SÖDRA 3 från O KUPA

fastighet: **BACKUS SÖDRA 5.**
 adress: Västra Vallgatan 17.
 ålder: 1903. Ombyggt 1935, 1987.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen. Karl Eriksson (1935), Håkan Håkansson (1987).

användning: Bostäder.
 antal våningar: 2, 3 åt gård.
 sockel: Gråmålad cementputs.
 väggar: Rött tegel med glaserat vitt tegel i bårder. Mot gård gult tegel med dekor i rött tegel, översta våningen i röd plåt.

tak: Sadeltak, röd plåt.
 detaljer: Vita korsdelade fönster med stickbågar. Grön tredelad rundad spegelport med järnsmide framför fönstret. Rundbågig portal med vitputsat fält och tre smala rundbågade fönster över, krönt av kornisch i formtegel. Profilerad gesims med stilserserad konsolfris. Solbänkar av tegel på konsolstöd. Ståndränna. Runt trapphus mot gården. Litet lusthus med grön stående panel och sadeltak av brun plåt. Grönt plank av Ystadmodell mot Norra Promenaden.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.
 Typisk, välbevarad tegelarkitektur från sekelskiftet. 5 – 8 bildar en enhet med likartad dekor, medan portarna fått en individuell utformning.



BACKUS SÖDRA 5 från O



BACKUS SÖDRA 5 från SO PORT



BACKUS SÖDRA 5 LUSTHUS

fastighet: **BACKUS SÖDRA 6.**
adress: Västra Vallgatan 15.
ålder: 1903. Ombyggt 1983.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Nilsson & Persson (1983).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Grå cementputs.
väggar: Rött tegel med glaserat vitt tegel i bårder. Mot gård gult tegel med dekor i rött tegel.
tak: Sadeltak, röd papp.
detaljer: Vita korsdelade fönster med stickbågar. Blå tredelad rundad spegelport med järnsmede framför fönstret och överljus. Rundbågig portal med putsat fält, krönt av kornisch i formtegel. Profilerad gesims med stiliserad konsolfris. Solbänkar av tegel på konsolstöd. Liten kupa mot gatan, klädd med grå plåt. Runt trapphus mot gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.
Typisk, välbevarad tegelarkitektur från sekelskiftet. 5 – 8 bildar en enhet med likartad dekor, medan portarna fått en individuell utformning.



BACKUS SÖDRA 6 från O



BACKUS SÖDRA 6 från NO

fastighet: **BACKUS SÖDRA 7.**
adress: Västra Vallgatan 13.
ålder: 1903. Ombyggt 1974, 1989.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Nilsson & Persson (1974 och 1989).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½, 3 mot gård.
sockel: Grå cementputs.
väggar: Rött tegel med glaserat vitt tegel i bårder. Mot gård gult tegel med dekor i rött tegel.
tak: Sadeltak, röd plåt.
detaljer: Vita korsdelade fönster med stickbågar. Skarpt gul tredelad rundad spegelport med järnsmede framför fönstret och överljus. Rundbågig portal med vitputsat fält, krönt av kornisch i formtegel. Profilerad gesims med stiliserad konsolfris. Solbänkar av tegel på konsolstöd. Fyra kupor i röd plåt mot gatan. Ståndränna. Runt trapphus mot gården. Litet lusthus med röd stående panel i pärlspont och sadeltak av svart papp.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.
Typisk, välbevarad tegelarkitektur från sekelskiftet. 5 – 8 bildar en enhet med likartad dekor, medan portarna fått en individuell utformning.



BACKUS SÖDRA 7 från SO

fastighet: **BACKUS SÖDRA 8, hus A.**
adress: Västra Vallgatan 11.
ålder: 1904. Ombyggt 1979.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Nilsson & Persson (1979).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Rött tegel med glaserat vitt tegel i bårder. Mot gård gult tegel med dekor i rött tegel. Gavel i röd plåt.
tak: Sadeltak, gråröd papp.
detaljer: Vita korsdelade fönster med stickbågar. Blå tredelad rundad spegelport med järnsmide framför fönstret och elegant utformat överljus. Rundbågig portal med vitputsat fält, krönt av kornisch i formtegel. Profilerad gesims med stiliserad konsolfria. Solbänkar av tegel på konsolstöd. Runt trapphus mot gård. Lusthus i gul pärlspontpanel med rött papptak.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.
Typisk, välbevarad tegelarkitektur från sekelskiftet. 5 – 8 bildar en enhet med likartad dekor, medan portarna fått en individuell utformning.



BACKUS SÖDRA 8 A från O



BACKUS SÖDRA 8 A från SO
PORT

fastighet: **BACKUS SÖDRA 8, hus B.**
adress: Västra Vallgatan 11.
ålder: 1904. Ombyggt 1932.
arkitekt / byggm: Peter Boisen.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Gult tegel.
väggar: Pulpettak, troligen plåt.
tak: Vita korsdelade fönster med stickbågar. Dekorlistor och stickbågar i rött tegel.
detaljer: Byggt som stall.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 4.



BACKUS SÖDRA 8 B från N

fastighet: **BACKUS SÖDRA 9.**
adress: Västra Vallgatan 9.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1954.
arkitekt / byggm: Börje Johnzon (1954).
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Ljusgrå cementputs.
väggar: Ljusgrön cementputs. Åt gård korsvirke med svart timra och vit puts i facken.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rödgult tegel.
detaljer: Vita 2-luftsönster. Två bruna teakdörrar, den ena med sidoljus. Profilerad vit gesims.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.



BACKUS SÖDRA 9 från O

fastighet: **BACKUS SÖDRA 20.**
adress: Västra Vallgatan 3.
ålder: 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gult, rött och mörkrött tegel åt gata, gult åt gård.
tak: Sadeltak, svart papp och grå trapetsplåt.
detaljer: Vita hela fönster, delvis försedda med lös spröjs.
Bruna teakdörrar. Balkonger och entréer i brunt trä mot gården. Två portgångar genom huset, den längst i söder har omfattning i vit puts.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.



BACKUS SÖDRA 20 från NO



BACKUS SÖDRA 20 från SV



BACKUS SÖDRA 20 från S



BACKUS SÖDRA 20 från N

fastighet: **BACKUS SÖDRA 21, hus A.**
adress: Västra Vallgatan 7.
ålder: Ombyggt 1882, 1947.
arkitekt / byggm: Nils Selander (1947).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Vit cementputs.
tak: Sadeltak; rött profiltaktegel, åt gård rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 2-luftsönster med överbåge, i ovanvåning spröjsade. Ett blyspröjsat lunettfönster med färgat glas i frontespisens topp. Grön helfransk pardörr med diagonalspröjsade fönster. En dubbelport med profilerad grön fjällpanel. Frontespis. Profilerade grönmålade bröstnings- och gördellister. Profilerad vit gesims. Yttertrappa av granit. Ståndränna. Liten halvrund kupa åt gården, klädd med röd plåt.
värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 2, M = 1.** Mycket viktig för gatumiljön med sitt läge mitt för Pottmakargränd.



BACKUS SÖDRA 21 A från O



BACKUS SÖDRA 21 A från SO
DÖRR



BACKUS SÖDRA 21 A från SO
FÖNSTER

fastighet: **BACKUS SÖDRA 21, hus B.**
adress: Västra Vallgatan 7.
ålder: Ombyggt 1882.
arkitekt / byggm: Förråd.
användning: 1
antal våningar: 1
sockel: Korsvirke, röd timra, gult tegel och gul puts i facken.
väggar: Sadeltak, gulrött 1-kupigt tegel.
tak: Gröna spröjsade fönster. Grön bräddörr. Rött plank av Ystadmodell runt tomt.
detaljer: Gröna spröjsade fönster. Grön bräddörr. Rött plank av Ystadmodell runt tomt.



BACKUS SÖDRA 21 B från S

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **BACKUS SÖDRA 22 o. 23.**
adress: Planteringsgatan 3.
ålder: 1885. Ombyggt 1935, 1948, 1950, 1956, 1960, 1978.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Alf Göransson (1935), Bertil Sandin (1948 och 1950), Sven-Göran Johansson (1950 och 1956), Bengt-Göran Hansson (1978). Bostäder.
användning: 2½
antal våningar: Svartmålad spritputs.
sockel: Röd- och slätputs med vita dekorelement.
väggar: Sadeltak, svart papp i skiffermönster.
tak: Bruna 3-delade fönster. Brun glasad pardörr med tätt diagonalrutat järngaller. Brun spegeldörr med blyspröjsat fönster. Bottenvåningen har bandrustik. Vit dekor i form av profilerade bröstningslister, gördellister, gesims och fönsteromfattningar. En yttertrappa av kalksten, en av klinker. Fransk balkong åt väster med svart smidesräcke. Ståndränna. Sex kupor mot gatan, klädda med svart plåt, och tre mot gården. Balkonger med röda träräcken och två framskjutande trevåningspartier, med vitputsade triglyfer och oxöga i gavelpetsarna, mot gården.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.
Fasadfärgen alltför stark, bör dämpas vid nästa ommålning. Baksidan förvanskad av många tillbyggda kupor, balkonger m.m.



BACKUS SÖDRA 22 från O



BACKUS SÖDRA 22 från V



BACKUS SÖDRA 23 från N



BACKUS SÖDRA 23 från NO
DÖRR

fastighet: **BACKUS SÖDRA 24.**
adress: Västra Vallgatan 1 A.
ålder: 1984.
arkitekt / byggm: Thorsten Lynge.
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå cement.
väggar: Slammat tegel, målat i gult.
tak: Valmat, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Blå hela fönster. Blå lamelldörr och garageport, mönstrade som bräddörrar. Skärmtak mot söder, tegeltak och vit lockpanel. Markiser mot söder.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



BACKUS SÖDRA 24 från S

fastighet: **BACKUS SÖDRA 25.**
adress: Västra Vallgatan 1 B.
ålder: 1984.
arkitekt / byggm: Thorsten Lynge.
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå cement.
väggar: Slammat tegel, målat i terrakotta.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna hela fönster. Ljusgrön lamelldörr och brun garageport, mönstrade som bräddörrar. Gröna fönsterluckor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



BACKUS SÖDRA 25 från S

fastighet: **BACKUS SÖDRA 26.**
adress: Västra Vallgatan 1 C.
ålder: 1984.
arkitekt / byggm: Thorsten Lynge.
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå cement.
väggar: Slammat tegel, målat i vitt.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Röda hela fönster. Röd lamelldörr och garageport, mönstrade som bräddörrar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



BACKUS SÖDRA 26 från S